



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts						
1 CEO 48						
72 fusões						
16 tubo loose sem sangria						
1 álcool isopropílico						
1 fita isolante						
SGM - 2026529356						

OR / OT Nº		EXECUTANTE	RE:	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	RE:	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	- TIPO DE POSTEAÇÃO	
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE	RE:	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)	
LOCALIDADE		EXECUTANTE	RE:	- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA	
CABO / TRONCO		EXECUTANTE	RE:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA	
PRIM		EXECUTANTE	RE:	- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO	
DIST.:		EXECUTANTE	RE:	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA	
SGM Nº		PLACA DO VEICULO	SUPERVISOR	HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
2026529356			Wellington	DATA SERVIÇO	