

VT 15m

Início

XC

Fim

MATERIAL GASTO:

01 PTRO
08 Fusões
04 Tubo Loose sem sangria
01 Álcool isopropílico
01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT N° 352699234

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta

ENDEREÇO DO SERVIÇO Rua Larissa Raveli, 102-174

LOCALIDADE Sorocaba ES: JAI AT: GC

CABO / TRONCO 193 PRIM DIST.:

SGM N° 2025488798

EXECUTANTE Emerson

EXECUTANTE Pablo

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE: 7896018

RE: 7876084

RE:

RE:

RE:

RE:

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

12/11/2025

PLACA DO VEICULO RVQ0G58

SUPERVISOR Wellington