

<div><div><div>VT 15m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>PP 39m</div><div>VT 15m</div></div><div><div>Início</div><div>XC</div><div>XC</div><div>XC</div><div>XC</div><div>XC</div><div>XC</div><div>XC</div><div>Fim/PTRO</div></div><div>Rua Larissa Raveli, 102-174</div></div>																																																															
MATERIAL GASTO:																																																															
<div>300 metros de 24 f.o lançado</div> <div>01 PTRO</div> <div>08 Fusões</div> <div>04 Tubo Loose sem sangria</div> <div>01 Álcool isopropílico</div> <div>01 Fita isolante</div>																																																															
<table><tr><th colspan="8">MATERIAIS RETIRADA</th><th>QTD.</th></tr><tr><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td></td></tr></table>										MATERIAIS RETIRADA								QTD.																																													
MATERIAIS RETIRADA								QTD.																																																							
<table><tr><td colspan="2"><div><div>tel</div><div>OR / OT N° 352699234</div></div></td><td colspan="2">EXECUTANTE Emerson</td><td colspan="2">RE: 7896018</td><td colspan="2" rowspan="5"><div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div><div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA</div><div>- TIPO DE POSTEAÇÃO</div><div>- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)</div><div>- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA</div><div>- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA</div><div>- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO</div><div>- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div><div>DATA SERVIÇO 12/11/2025</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div></td><td colspan="2">EXECUTANTE Pablo</td><td colspan="2">RE: 7876084</td></tr><tr><td colspan="2"><div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta</div></td><td colspan="2">EXECUTANTE</td><td colspan="2">RE:</td></tr><tr><td colspan="2"><div>ENDEREÇO DO SERVIÇO Rua Larissa Raveli, 102-174</div></td><td colspan="2">EXECUTANTE</td><td colspan="2">RE:</td></tr><tr><td colspan="2"><div>LOCALIDADE Sorocaba ES: JAI AT: GC</div></td><td colspan="2">EXECUTANTE</td><td colspan="2">RE:</td></tr><tr><td colspan="2"><div>CABO / TRONCO 193 PRIM 05 DISP 10 10</div></td><td colspan="2">EXECUTANTE</td><td colspan="2">RE:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"><div>SGM N° 2025488798</div></td><td colspan="2"><div>PLACA DO VEICULO RVQ0G58</div></td><td colspan="2"><div>SUPERVISOR Wellington</div></td><td colspan="2"></td></tr></table>										<div><div>tel</div><div>OR / OT N° 352699234</div></div>		EXECUTANTE Emerson		RE: 7896018		<div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div> <div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA</div> <div>- TIPO DE POSTEAÇÃO</div> <div>- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)</div> <div>- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA</div> <div>- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA</div> <div>- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO</div> <div>- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div> <div>DATA SERVIÇO 12/11/2025</div>		<div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div>		EXECUTANTE Pablo		RE: 7876084		<div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta</div>		EXECUTANTE		RE:		<div>ENDEREÇO DO SERVIÇO Rua Larissa Raveli, 102-174</div>		EXECUTANTE		RE:		<div>LOCALIDADE Sorocaba ES: JAI AT: GC</div>		EXECUTANTE		RE:		<div>CABO / TRONCO 193 PRIM 05 DISP 10 10</div>		EXECUTANTE		RE:				<div>SGM N° 2025488798</div>		<div>PLACA DO VEICULO RVQ0G58</div>		<div>SUPERVISOR Wellington</div>									
<div><div>tel</div><div>OR / OT N° 352699234</div></div>		EXECUTANTE Emerson		RE: 7896018		<div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div> <div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA</div> <div>- TIPO DE POSTEAÇÃO</div> <div>- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)</div> <div>- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA</div> <div>- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA</div> <div>- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO</div> <div>- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div> <div>DATA SERVIÇO 12/11/2025</div>																																																									
<div>OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA</div>		EXECUTANTE Pablo		RE: 7876084																																																											
<div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta</div>		EXECUTANTE		RE:																																																											
<div>ENDEREÇO DO SERVIÇO Rua Larissa Raveli, 102-174</div>		EXECUTANTE		RE:																																																											
<div>LOCALIDADE Sorocaba ES: JAI AT: GC</div>		EXECUTANTE		RE:																																																											
<div>CABO / TRONCO 193 PRIM 05 DISP 10 10</div>		EXECUTANTE		RE:																																																											
<div>SGM N° 2025488798</div>		<div>PLACA DO VEICULO RVQ0G58</div>		<div>SUPERVISOR Wellington</div>																																																											