



Foi repuxado 20mts  
1 CEO 48  
72 fusões  
16 tubo loose sem sangria  
1 álcool isopropílico  
1 fita isolante

SGM . 2026529356



OR / OT Nº [REDACTED]

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA [REDACTED]

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO [REDACTED]

ENDEREÇO DO SERVIÇO [REDACTED]

LOCALIDADE [REDACTED]

CABO / TRONCO [REDACTED]

PRIM [REDACTED] DIST.: [REDACTED]

SGM Nº 2026529356

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

**CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PLACA DO VEICULO [REDACTED]

SUPERVISOR [REDACTED]

Wellington

DATA SERVIÇO [REDACTED]