

Tratativas 1º ponto
70 metros de 04 f.o lançado
1 ptro
4 fusões

VT 15m
↓
●

XC Inicial

Tratativas 2º ponto
1 ptro
4 fusões

↑
VT 15m
●

PP 40m

XC final

Pç Romeu Vieira de Albuquerque, 26

MATERIAL GASTO:

70 metros de 04 f.o lançado
02 PTRO
8 FUSÕES

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

tcl OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE	Aguinaldo	RE:	0102060458	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
349164290	EXECUTANTE	Murilo	RE:	0102063941	- TIPO DE POSTEAÇÃO
DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
Carga alta	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
ENDEREÇO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
Pç Romeu Vieira de Albuquerque, 26	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
LOCALIDADE	EXECUTANTE		RE:		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
ES: VOM AT: AF	EXECUTANTE		RE:		
CABO / TRONCO 03	EXECUTANTE		RE:		
PRIM	EXECUTANTE		RE:		
DIST.:	EXECUTANTE		RE:		
SGM N° 2025436466	PLACA DO VEÍCULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO 08/09/2025