



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts						
1 CEO 48						
72 fusões						
16 tubo loose sem sangria						
1 álcool isopropílico						
1 fita isolante						
SGM - 2026529356						
OR / OT Nº		EXECUTANTE		RE:	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE		RE:	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:	NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA	
ENDEREÇO DO SERVIÇO		EXECUTANTE		RE:	- TIPO DE POSTEAÇÃO	
LOCALIDADE		EXECUTANTE		RE:	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)	
CABO / TRONCO		EXECUTANTE		RE:	- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA	
SGM Nº		PLACA DO VEICULO		RE:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA	
2026529356		Wellington		RE:	- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E	
				RE:	DISTRIBUIÇÃO	
				RE:	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA	
				RE:	HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO	
				RE:	SERVIÇO	
				RE:	DATA SERVIÇO	
				RE:		