


Tratativas

Foi repuxado 20mts
 1 CEO 48
 72 fusões
 16 tubo loose sem sangria
 1 álcool isopropílico
 1 fita isolante
 SGM : 2026529356

**MATERIAIS UTILIZADOS:**

Foi repuxado 20mts
 1 CEO 48
 72 fusões
 16 tubo loose sem sangria
 1 álcool isopropílico
 1 fita isolante

SGM : 2026529356



OR / OT Nº [REDACTED]

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA [REDACTED]

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO [REDACTED]

Descarga elétrica

ENDEREÇO DO SERVIÇO [REDACTED]

Avenida jerome case, 1081

LOCALIDADE [REDACTED] ES: [REDACTED] AT: [REDACTED]

CABO / TRONCO [REDACTED] PRIM [REDACTED] DIST.: [REDACTED]

SGM Nº 2026529356

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED]

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PLACA DO VEICULO [REDACTED]

SUPERVISOR [REDACTED]

Wellington

DATA SERVIÇO [REDACTED]