


VT 15m		PP 42m		PP 42m		PP 42m		PP 42m		VT 15m	
●		●		●		●		●		●	
Início		XC		XC		XC		XC		Fim	
Rua Larissa Raveli, 102-174											

MATERIAL GASTO:

200 Metros 04 f.o lançado  
01 PTRO  
08 Fusões  
04 Tubo Loose sem sangria  
01 Álcool isopropílico  
01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

 OR / OT N° 352699234		EXECUTANTE	Emerson	RE:	7896018	<div>CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI</div> <div>- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO</div>
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE	Pablo	RE:	7876084	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta		EXECUTANTE		RE:		
ENDEREÇO DO SERVIÇO Rua Larissa Raveli, 102-174		EXECUTANTE		RE:		
LOCALIDADE Sorocaba ES: JAI AT: GC		EXECUTANTE		RE:		
CABO / TRONCO 193 PRIM DIST.:		EXECUTANTE		RE:		
SGM N° 2025488798		PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO 12/11/2025