


**Tratativas E1**

200 Metros 04 f.o lançado  
01 PTRO  
4 fusões  
2 tubo loose sem sangria  
01 Álcool isopropílico  
01 Fita isolante

**Tratativas E2**

4 fusões  
2 tubo loose sem sangria



Rua Larissa Raveli, 102-174

**MATERIAL GASTO:**

200 Metros 04 f.o lançado  
01 PTRO  
08 Fusões  
04 Tubo Loose sem sangria  
01 Álcool isopropílico  
01 Fita isolante

**MATERIAIS RETIRADA****QTD.**

OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

ES:

JAI

AT:

GC

CABO / TRONCO

193

PRIM

DIST.:

SGM N°

2025488798

EXECUTANTE

Emerson Silva

RE:

0102059848

EXECUTANTE

Pablo

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO

RVQ0G58

SUPERVISOR

Wellington

**CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM  
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA  
- TIPO DE POSTEAÇÃO  
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)  
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA  
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA  
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E  
DISTRIBUIÇÃO  
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA  
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO  
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

12/11/2025