


**Tratativas E1**

Repuchado 100 mts  
01 pto existente  
2 fusão  
1 tubos

**Tratativas E2**

2 fusão  
1 tubos



Estrada dos pianos, s/n

**MATERIAIS UTILIZADOS:**

Repuchado 100 mts  
01 pto existente  
04 fusão  
02 tubos

**MATERIAIS RETIRADA****QTD.**

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /  
TRONCO

SGM Nº

2265645

Poda de árvore

Estrada dos pianos, s/n

Guapiara - SP

ES: SOC

AT: CR

121

PRIM

DIST.:

2026525973

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

Emerson Silva

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102059848

**CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM  
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA  
- TIPO DE POSTEAÇÃO  
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)  
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA  
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA  
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E  
DISTRIBUIÇÃO  
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA  
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO  
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

07/01/2026

PLACA DO VEÍCULO

RVQ0G58

SUPERVISOR

Wellington