

VT 15m

Início

XC

Fim

Rod. Mal. Rondon, 12 (Proximo ao pedagio)

MATERIAL GASTO:

01 Reabertura
02 fusões
02 Testes com OTDR
01 Alcool isopropilico

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

 OR / OT N°	EXECUTANTE Emerson	RE: 0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA 349315933	EXECUTANTE Pablo	RE: 0102059303	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Carga alta	EXECUTANTE Joaquim	RE: 0102063826	- TIPO DE POSTEAÇÃO
ENDEREÇO DO SERVIÇO Rod. Mal. Rondon, 12 (Proximo ao pedagio)	EXECUTANTE Aguinaldo	RE: 0102060458	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
LOCALIDADE	ES: BTV AT: AB	EXECUTANTE Murilo	- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
CABO / TRONCO 63	PRIM	EXECUTANTE	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
DIST.: 0	PLACA DO VEICULO RVQ0G58	RE:	- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
SGM N° 2025439141	SUPERVISOR Wellington	DATA SERVIÇO 11/09/2025	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO