



MATERIAIS UTILIZADOS:				MATERIAIS RETIRADA		QTD.
Foi repuxado 20mts						
1 CEO 48						
72 fusões						
16 tubo loose sem sangria						
1 álcool isopropílico						
1 fita isolante						
SGM - 2026529356						
tel		OR / OT Nº		EXECUTANTE		RE:
		OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA		EXECUTANTE		RE:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		Descarga elétrica		EXECUTANTE		RE:
ENDEREÇO DO SERVIÇO		Avenida jerome case, 1081		EXECUTANTE		RE:
LOCALIDADE		Sorocaba - SP	ES:	EXECUTANTE		RE:
CABO / TRONCO		PRIM	DIST.:	EXECUTANTE		RE:
SGM Nº		2026529356		PLACA DO VEICULO		SUPERVISOR Wellington
				CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI		
				- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA		
				- TIPO DE POSTEAÇÃO		
				- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)		
				- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA		
				- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA		
				- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO		
				- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
				DATA SERVIÇO		