


Tratativas

01 reabertura de CTOP


02 fusões

02 testes com OTDR

Emerson e marcos



MATERIAL GASTO: 01 reabertura de CTOP 02 fusões 02 testes com OTDR Emerson e marcos	MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT N°		EXECUTANTE	Emerson Pereira	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DATA SERVIÇO 02/11/2025
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	352031830		EXECUTANTE	Marcos Paulo	RE:	0124064676	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Ataque de formigas		EXECUTANTE		RE:		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Avenida vinicius de moraes, 565 - parque são bento		EXECUTANTE		RE:		
LOCALIDADE	Sorocaba - SP	ES: AT:	EXECUTANTE		RE:		
CABO / TRONCO	PRIM	DIST.:	EXECUTANTE		RE:		
SGM N°	2025479475		PLACA DO VEICULO		SUPERVISOR	Wellington	