

MATERIAIS UTILIZADOS:

Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356

Tratativas

Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

Início

Descarga elétrica

Avenida jerome case, 1081

XC

Fim

Google LOCALIDADE

Sorocaba - SP

ES:

AI:

EXECUTANTE

RE:

CABO /
TRONCO

PRIM

DIST.:

EXECUTANTE

RE:

SGM Nº

2026529356

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

Wellington

- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO