


1 ceo 48  
6 fusões  
02 Testes com OTDR  
02 Álcool isopropílico  
02 alças pré formadas  
lançado 330 metros

1 ceo 48  
6 fusões  
02 Testes com OTDR  
02 Álcool isopropílico  
02 alças pré formadas  
lançado 330 metros


1 ceo 48  
6 fusões

1 ceo 48  
6 fusões



02 CEO 48  
12 Fusões  
02 Testes com OTDR  
02 Álcool isopropílico  
02 alças pré formadas  
lançado 330 metros

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

		OR / OT N°		EXECUTANTE		RE:		CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA				EXECUTANTE		RE:		- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				EXECUTANTE		RE:		NUMERAÇÃO DE REFERENCIA	
ENDEREÇO DO SERVIÇO				EXECUTANTE		RE:		- TIPO DE POSTEAÇÃO	
LOCALIDADE		ES:		EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)	
CABO / TRONCO		PRIM		EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA	
		DIST.:		EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA	
				EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E	
				EXECUTANTE		RE:		DISTRIBUIÇÃO	
				EXECUTANTE		RE:		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA	
				EXECUTANTE		RE:		HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO	
				EXECUTANTE		RE:		SERVIÇO	
SGM N°				PLACA DO VEICULO		SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO	
				PLACA DO VEICULO		SUPERVISOR		DATA SERVIÇO	