


**Tratativas E1**  
 lancado 330 metros de 12 f.o  
 1 ceo 48  
 6 fusões  
 02 Testes com OTDR  
 02 Álcool isopropílico  
 02 alças pré formadas

**Tratativas E2**  
 1 ceo 48  
 6 fusões



Lat -23.1436453 Long -47.7357744

**MATERIAL GASTO:**

lancado 330 metros de 12 f.o  
 02 CEO 48  
 12 Fusões  
 02 Testes com OTDR  
 02 Álcool isopropílico  
 02 alças pré formadas

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

<b>tcl</b> OR / OT N°	EXECUTANTE	RE:	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	352639610		- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ABALROAMENTO POR CARGA ALTA		- TIPO DE POSTEAÇÃO
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Lat -23.1436453 Long -47.7357744		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
LOCALIDADE	ES:	AT:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
CABO / TRONCO	PRIM	DIST.:	- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
SGM N°	2025487861	PLACA DO VEICULO	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
		SUPERVISOR	DATA SERVIÇO 12/11/2025