

Tratativas E1

60 metros de 24 f.o lançado
1 ceo nova
24 fusões
8 tubos sem sangrias
02 Testes com OTDR
01 Alcool Isopropilico

Tratativas E2

1 ceo nova
24 fusões
8 tubos sem sangrias

VT 15m

VT 15m

PP 30m

XC Inicial

XC final

R. Vicinal, 1238

MATERIAL GASTO:

60 metros de 24 f.o lançado
02 ceo nova
48 fusões
16 tubos sem sangrias
02 Testes com OTDR
01 Alcool Isopropilico

MATERIAIS RETIRADA**QTD.**

tcl OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI			
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE	Aguinaldo	RE:	0102060458	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA			
350437000	EXECUTANTE	Leonardo	RE:	8068992	- TIPO DE POSTEAÇÃO			
DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)			
Incêndio	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA			
ENDEREÇO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA			
R. Vicinal, 1238	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO			
LOCALIDADE	EXECUTANTE		RE:		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
ES: SOC AT: CR	EXECUTANTE		RE:					
CABO / TRONCO	EXECUTANTE		RE:					
121	PRIM	DIST.:	PLACA DO VÉHICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington	DATA SERVIÇO	03/10/2025
SGM N°	2025457192							