


Tratativas E1

200 Metros 04 f.o lançado
01 PTRO
4 fusões
2 tubo loose sem sangria
01 Álcool isopropílico
01 Fita isolante

Tratativas E2

4 fusões
2 tubo loose sem sangria



Rua Larissa Raveli, 102-174

MATERIAL GASTO:

200 Metros 04 f.o lançado
01 PTRO
08 Fusões
04 Tubo Loose sem sangria
01 Álcool isopropílico
01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA**QTD.**

OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

ES:

JAI

AT:

GC

CABO / TRONCO

193

PRIM

DIST.:

SGM N°

2025488798

EXECUTANTE

Emerson

RE:

0102059848

EXECUTANTE

Pablo

RE:

0102059303

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE:

RE:

RE:

RE:

PLACA DO VEICULO

RVQ0G58

SUPERVISOR

Wellington

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

12/11/2025