


**Tratativas E1**

200 metros de 24 f.o lançado  
1 reabertura de ctop  
1 fusões  
02 testes com OTDR

**Tratativas E2**

1 reabertura de ctop  
1 fusões



Lat -23.4386264 Long -47.5053332

**MATERIAL GASTO:**

200 metros de 24 f.o lançado  
02 reabertura de ctop  
02 fusões  
02 testes com OTDR

**MATERIAIS RETIRADA****QTD.**

OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

ES:

AT:

CABO /  
TRONCO

21

PRIM

DIST.:

SGM N°

2025479475

EXECUTANTE

Emerson Pereira

RE:

0102059848

EXECUTANTE

Marcos Paulo

RE:

0124064676

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

PLACA DO VEICULO

rvq0g58

SUPERVISOR

Wellington

**CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM  
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA  
- TIPO DE POSTEAÇÃO  
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)  
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA  
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA  
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E  
DISTRIBUIÇÃO  
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA  
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO  
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

02/11/2025