


**Tratativas E1**  
 200 metros de 24 f.o lancado  
 1 reabertura de ctop  
 1 fusões  
 02 testes com OTDR  
 Emerson e marcos



**Tratativas E2**  
 1 reabertura de ctop  
 1 fusões

Avenida vinicius de moraes, 565

**MATERIAL GASTO:**

200 metros de 24 f.o lancado  
 02 reabertura de CTOP  
 02 fusões  
 02 testes com OTDR  
 Emerson e marcos

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

<b>tel</b> OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson Pereira	RE:	0102059848	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE	Marcos Paulo	RE:	0124064676	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
352031830	EXECUTANTE		RE:		- TIPO DE POSTEAÇÃO
Descrição do serviço	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
Ataque de formigas	EXECUTANTE		RE:		- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
Endereço do serviço	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
Avenida vinicius de moraes, 565	EXECUTANTE		RE:		- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
Localidade	EXECUTANTE		RE:		- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Sorocaba - SP	EXECUTANTE		RE:		
Localidade	ES:	AT:	RE:		
Cabo / Tronco	PRIM	DIST.:	RE:		
SGM N°	2025479475	PLACA DO VÉHICULO	SUPERVISOR	Wellington	Data Serviço 02/11/2025