



Foi repuxado 20mts

1 CEO 48

72 fusões

16 tubo loose sem sangria

1 álcool isopropílico

1 fita isolante

SGM : 2026529356



OR / OT Nº [REDACTED]

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA [REDACTED]

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO [REDACTED]

ENDEREÇO DO SERVIÇO [REDACTED]

LOCALIDADE [REDACTED] ES: [REDACTED] AT: [REDACTED]

CABO / TRONCO [REDACTED] PRIM [REDACTED] DIST.: [REDACTED]

SGM Nº [REDACTED] 2026529356 [REDACTED]

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

EXECUTANTE [REDACTED]

RE: [REDACTED]

PLACA DO VEICULO [REDACTED]

SUPERVISOR [REDACTED]

DATA SERVIÇO [REDACTED]

Wellington