

**Tratativas E1**

Lancado 300 metros 24 f.o

1 ceo 48

6 fusões

02 testes com OTDR

02 álcool isopropílico

02 alças pré formadas

VT 15m

PP 39m

VT 15m

XC Inicial

XC

XC

XC

XC

XC

XC

XC Final

**Tratativas E2**

1 ceo 48

6 fusões

**Rua lupo panelli****MATERIAL GASTO:**

Lancado 300 metros 24 f.o

02 CEO 48

12 fusões

02 testes com OTDR

02 álcool isopropílico

02 alças pré formadas

| <b>MATERIAIS RETIRADA</b> | <b>QTD.</b> |
|---------------------------|-------------|
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |
|                           |             |



OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA 352639610

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Abalroamento por carga alta

ENDEREÇO DO SERVIÇO

Rua lupo panelli

LOCALIDADE

Cerquilho - SP

ES:

AT:

CABO / TRONCO

PRIM

DIST.:

SGM N° 2025487861

EXECUTANTE Leonardo Félix

RE: 0102063528

EXECUTANTE Pablo Daniel

RE: 0102059303

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

EXECUTANTE

RE:

**CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI**

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PLACA DO VEICULO

RVW5G87

SUPERVISOR

Wellington

DATA SERVIÇO 12/11/2025