

VT 15m

Início

XC

Fim

R. Prof. Luiz de Vasconcelos, 171

MATERIAL GASTO:

10 metros repuxado de 72 f.o
01 reabertura
72 fusões
12 tubo Loose sem sangria
02 Testes com OTDR
01 Alcool Isopropilico

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT N°

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

PRIM

DIST.:

SGM N°

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

Emerson

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102059848

CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

10/10/2025

PLACA DO VEICULO

RVQ0G58

SUPERVISOR

Wellington