

Tratativas
6 fusões
2 alcas
1 Ceo existente

1

Início

XC

Fim


R. Eli, 101

MATERIAL GASTO:

6 fusões
2 alcas
1 Ceo existente

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|---|
|  | OR / OT N° | | EXECUTANTE | Aguinaldo | RE: | 0102060458 | CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |
| OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA | 354690327 | EXECUTANTE | Murilo Graca | RE: | 0102063941 | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VANDALISMO | EXECUTANTE | | RE: | | | |
| ENDEREÇO DO SERVIÇO | R. Eli, 101 | EXECUTANTE | | RE: | | | |
| LOCALIDADE | Itapetininga | ES: | IGA | AT: | QB | | |
| CABO / TRONCO | 161 | PRIM | | DIST.: | | | |
| SGM N° | 2025513456 | PLACA DO VEICULO | RVQ0G58 | SUPERVISOR | Wellington | DATA SERVIÇO | 17/12/2025 |