


**Tratativas E1**  
 200 Metros de 24 f.o lançado  
 1 ptro  
 4 fusões  
 2 tubo loose sem sangria  
 01 Álcool isopropílico  
 01 Fita isolante



**Tratativas E2**  
 1 ptro  
 4 fusões  
 2 tubo loose sem sangria

Rua Larissa Raveli, 102-174

**MATERIAL GASTO:**

200 Metros de 24 f.o lançado  
 02 PTRO  
 08 Fusões  
 04 Tubo Loose sem sangria  
 01 Álcool isopropílico  
 01 Fita isolante

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

<b>tel</b> OR / OT N°	EXECUTANTE	Emerson	RE:	CHECK LIST ELABORAÇÃO CROQUI
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	EXECUTANTE		RE:	- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERENCIA
352699234	EXECUTANTE		RE:	- TIPO DE POSTEAÇÃO
DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:	- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
Carga alta	EXECUTANTE		RE:	- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
ENDEREÇO DO SERVIÇO	EXECUTANTE		RE:	- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMÁRIA
Rua Larissa Raveli, 102-174	EXECUTANTE		RE:	- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
LOCALIDADE	EXECUTANTE		RE:	- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Sorocaba	EXECUTANTE		RE:	
ES: SOC	EXECUTANTE		RE:	
AT: CR	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	EXECUTANTE		RE:	
193	EXECUTANTE		RE:	
PRIM	EXECUTANTE		RE:	
DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM N°	PLACA DO VEÍCULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington
2025488798				DATA SERVIÇO 12/11/2025