

Tratativas
Foi repuxado 20mts
1 CEO 48
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante
SGM : 2026529356

1
XC

MATERIAIS UTILIZADOS:

Foi repuxado 20mts
1 CEO **Início**
72 fusões
16 tubo loose sem sangria
1 álcool isopropílico
1 fita isolante

MATERIAIS RETIRADA

QTD.

Fim

SGM - 2026529356



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO **Descarga elétrica**

ENDEREÇO DO SERVIÇO **Avenida jerome case, 1081**

LOCALIDADE **Sorocaba - SP**

ES: AT:

CABO /
TRONCO

PRIM

DIST.:

SGM Nº

2026529356

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

Wellington

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO