

Tratativas

1 reabertura e fechamento de pto
existente
2 fusões alessandro e edenilson
Rod sem. laurindo dias minhoto km 19.7

1

Início

XC

Fim

MATERIAIS UTILIZADOS:

1 reabertura e fechamento de pto
existente
2 fusões alessandro e edenilson
Rod sem. laurindo dias minhoto km 19.7

MATERIAIS RETIRADA**QTD.**

OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

PRIM

SGM Nº

ES: TTI

AT: TI

DIST.:

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

Alessandro Moraes

Edenilson Santos De Souza

Id:

Geremias 15996292784

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102047065

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TÉCNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NÚMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRÊNCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

09/06/2026

PLACA DO VEÍCULO

RVJ6D74

SUPERVISOR

Leandro Dias Da Costa Junior