

Tratativas
Repuxado 150m VT
1 reabertura de pto
04 fusões
02 tubo loose sem sangria

1

Início

XC

Fim

Avenida Andradina, 2

MATERIAIS UTILIZADOS:

Repuxado 150m VT
1 reabertura de pto
04 fusões
02 tubo loose sem sangria

MATERIAIS RETIRADA

QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE

CABO /
TRONCO

SGM Nº

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

EXECUTANTE

PLACA DO VEICULO

SUPERVISOR

Emerson Silva

Leonardo Guedes

Leonardo Junior

RVI3G26

Leandro

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

RE:

0102059848

0124066216

0102063528

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM
NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E
DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA
HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO
SERVIÇO

DATA SERVIÇO

16/05/2026