


Tratativas
01 reabertura de dgo
06 fusões



Rodoanel Mário Covas, H628+CX2

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de dgo
06 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

	OR / OT Nº	EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848	CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI - ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA - TIPO DE POSTEAÇÃO - METRAGEM ENTRE POSTES (pp) - METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA - INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA - INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	362349287	EXECUTANTE	Andre Souza	RE:	0118066336		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Carlos Santos	RE:	0118066281		
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rodoanel Mário Covas, H628+CX2	EXECUTANTE		RE:			
LOCALIDADE	São Paulo - SP ES: ITV AT: ICF	EXECUTANTE		RE:			
CABO / TRONCO	394 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:			
SGM Nº	2026617271	PLACA DO VEICULO	RVI3F84	SUPERVISOR	Everton	DATA SERVIÇO	02/06/2026