


Tratativas
01 reabertura de dgo
01 fusão



Rua Antônio Lemos de Souza, 204

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de dgo
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.



OR / OT Nº

OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ENDEREÇO DO SERVIÇO

LOCALIDADE ES: AT:

CABO / TRONCO PRIM DIST.:

SGM Nº

EXECUTANTE	Henrique Andrade	RE:	0102063911
EXECUTANTE	Amaury Reis	RE:	0118066128
EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
EXECUTANTE		RE:	
PLACA DO VEICULO	RVJ6E41	SUPERVISOR	Everton

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA

- TIPO DE POSTEAÇÃO

- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)

- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA

- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA

- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO

- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO