

Version	1	GAMA DE INSPECCIÓN Y RECUPERACIÓN						
Vehiculo	H79							
Referencias	484004445R							
Pieza	VOLANTE DIRECCIÓN							
Proveedor	TRW AUTOMOTIVE (RUMANIA)							
<div>R</div>  <div>S</div>	PIEZA CON CSR		Fecha de Inicio	4/3/2022	<div>R</div>  <div>S</div>	SI	Contrato DQ&SCF	SI
			Tipo de defecto	HILOS SUELTOS		NO		DQSCF
			Lugar de deteccion	DRG	Al inspeccionar o retrabajar se afecta alguna característica de seguridad y/o reglamentacion?		Servicio	Ingenieria
			Ubicación de Actividad	Taller Calidad Proveedores				Logistica
	SI		NO					

DESCRIPCION DE NO CALIDAD

484004445R: PIEZA CON HILOS SUELTOS.		
DRG Defecto reportado desde el cliente. Acotado V1	DESCRIPCION DE PIEZA OK Las piezas OK deben de llegar a la lineAa con la costura de hilo bien.	DESCRIPCION DE PIEZA NO OK las piezas NO OK estan presentando que la costura de hilo esta llegando suelto.









CONTROL Y SELECCIÓN DE PIEZAS OK

	484005555R
---	------------

Validar que la pieza que viene dentro del huacal o caja corresponda a la referencia indicada las piezas si esto no corresponde, inmediatamente llamar a **PERSONAL DE NO CONFORMES**. En caso de reempaque pasar todas las etiquetas de la misma forma que llegan y restar en la etiqueta de SOFASA el número de piezas rechazadas.

RETRABAJO

		
Desembale las piezas	Identifique la parte a inspeccionar	Tome la pieza y se inspecciona todo el

Desembale las piezas.		de la pieza, que es la costura de hilo.		contorno de la costura.	
					
Verifique que los hilos no lleguen sueltos, sobre todo en los empates.		Si la pieza presenta hilos sueltos en cualquier parte de la costura, rechacela			
					
Se coloca sticker de aceptado, con fecha y firma del inspector y se registra en el dispositivo electrónico el resultado de la inspección y la recuperación.					
Tiempo Técnico de INSPECCION [min/pieza]	0,5	Tiempo Técnico de RETRABAJO [min/pieza]	0	Tiempo Total [min/pieza]	0,5
TQF	CALIDAD PROVEEDORES	JULIANA URREA			
RESPONSABLE		NOMBRE		FIRMA	
N/A		N/A		N/A	
VALIDACION INGENIERIA		NOMBRE		FIRMA	
<div> ¡USA SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL!</div>					
<div><div><div></div></div></div>					

FORMACION				
CARGO	NOMBRE		FIRMA	
COORDINADOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				
INSPECTOR				

