

# Informe Solicitud de Mantención de Muebles

Folio: R0000123

Punto: AVDA. AMÉRICO VESPUCIO 1501 RIPLEY TOLTÉN

Canal: GENERICO

Distribuidor: ROYM

Fecha Ingreso: 27-11-2014

Fecha Ejecución: 27-11-2014

Solicitante: Persona Prueba





## Presupuesto

Item	Cantidad	Monto
MESON 2011 REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS <i>CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE 22MM</i>	1	2532
MESON 2011 ENCHAFE POR MT 2 <i>ALMA BLANCA DE 3MM ESPESOR</i>	1	24389
MESON 2011 EMBELLECEDOR <i>TAPA ALUMINO 19 X 8MM REDONDA</i>	1	1908
Mano de Obra MESON 2011	1	30120
Total:		58949

Notas:



MESON 2011

REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS *CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE*  
22MM Antes




MESON 2011

REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS *CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE*  
22MM Antes



MESON 2011

REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS *CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE*  
22MM Despues



MESON 2011

ENCHAPE POR MT 2 ALMA BLANCA DE 3MM ESPESOR Antes




MESON 2011

ENCHAPE POR MT 2 *ALMA BLANCA DE 3MM ESPESOR* Antes



MESON 2011

ENCHAPE POR MT 2 ALMA BLANCA DE 3MM ESPESOR Despues



MESON 2011

EMBELLECEDOR *TAPA ALUMINO 19 X 8MM REDONDA* Antes

