

Informe Solicitud de Mantenición de Muebles

Folio: R0000101

Punto: EBERHARD 514 MAULLÍN

Canal: PLATAFORMA

Distribuidor: ABCDIN

Fecha Ingreso: 21-11-2014

Fecha Ejecución: 21-11-2014

Solicitante: juan perez

Presupuesto

Item	Cantidad	Monto
TRASERA 2014 REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS <i>CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE 22MM</i>	1	2532
Mano de Obra TRASERA 2014	1	30120
Total:		32652

Notas:

Acta

cirigliano

ACTA DE REPARACION

Nº 00470

movistar

Técnico Responsable:

Bryan Castro

Fecha:

5-11-14

Dirección:

AHUAMAN

Cadena:

PAÑS

Timbre Encargado Cadena:

Castillo Sgo
M041485

Mobiliario 1

Modelo Mobiliario

Materiales

México	2011	Chapa Botón	Sistema Eléctrico	Embelecedores	51	Letras
Equinero		Chapa Cajón	Fuente de Poder	Tiradores		Vidrio 2
Torre		Chapa Vidrio S.	Led mt	Soporte Vidrio		Vidrio 3
Trasera		Chapa Vidrio D.	Enchape mt2	Media Luna		Vidrio 4
Isla		Bisagras	Acrílico Lechoso	Acrílico Transparente		Vidrio 5

Observaciones

SE REALIZA INSTALACIÓN DE VIDRIOS DESPEGADOS. ESTOS QUEDAN
FUERES Y CON BUENA FIJACIÓN. EL PEGAMENTO UTILIZADO FUE LOCTITE.
SE CERRAN E HERRILLERAS. (P)

Mobiliario 2

Modelo Mobiliario

Materiales

México		Chapa Botón	Sistema Eléctrico	Embelecedores		Letras
Equinero		Chapa Cajón	Fuente de Poder	Tiradores		Vidrio 2
Torre		Chapa Vidrio S.	Led mt	Soporte Vidrio		Vidrio 3
Trasera		Chapa Vidrio D.	Enchape mt2	Media Luna		Vidrio 4
Isla		Bisagras	Acrílico Lechoso	Acrílico Transparente		Vidrio 5

Observaciones

General



TRASERA 2014

REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS *CHAPA CAJON* / *CHAPA VITRINA SIMPLE*
22MM Antes



TRASERA 2014

REPARACIÓN DE CHAPAS MÓDULOS *CHAPA CAJON / CHAPA VITRINA SIMPLE*
22MM Despues

