

INFORME COMPLETO DE MANTENIMIENTO

FINALIZADO

Orden de trabajo f6bfc584-fab5-401d-b15e-f7325e732475 | Documento técnico de cierre

1

Identificación del servicio

Empresa	ESE SALUD YOPAL	NIT	800000
Sede	CAPS - JUAN LUIS LONDOÑO	Ubicación	Pasillo Laboratorio
Equipo	Cámaras de Seguridad	Inventario	I15855
Código interno	I15855	Serie	SIN DATOS
Marca / modelo	Dahua / Domo	Tipo	CORRECTIVO
Técnico	ENELDO VANSTRA LHEN	Fecha programada	-
Fecha de inicio	16/08/2026 05:20 PM	Fecha de finalización	16/08/2026 06:04 PM

2

Ejecución técnica

Estado inicial	Asi se encontro la cámara.
Acciones realizadas	Se hacen pruebas de conexión directamente en la central de cámaras
Resultado final	cámara ffuncionando en perfecto estado
Observaciones	Cámara queda en funcionamiento

3

Repuestos utilizados

No se utilizaron repuestos.

4


Incidencias y novedades

No se registraron incidencias.

5

Evidencias fotográficas

ANTES



Así se encontro la cámara.

cam3.jpeg | 16/08/2026 05:18 PM

DURANTE



Se hacen pruebas de conexión directamente en la central de cámaras

cam4.jpeg | 16/08/2026 05:19 PM

DESPUES



cámara ffuncionando en perfecto estado

cam1.png | 16/08/2026 05:20 PM

6

Aprobación y firmas

ESE SALUD YOPAL

Cliente / usuario

ENELDO VANSTRA LHEN

Tecnico responsable

Ruby Perez

Gerente / coordinador