

Nordisk Lekplatsbesiktning AB

Besiktningsavdelningen
Kvarngatan 9, 831 32 Östersund

Datum: 2026-05-12

Årlig huvudbesiktning – förskolan Solgläntan, Kvissleby

Beställare: Sundsvalls kommun, Lokalförsörjningen. Besiktningen är utförd enligt SS-EN 1176-1:2017 och SS-EN 1177:2018. Riskklass A: åtgärdas omgående; B: åtgärdas inom tre månader; C: åtgärdas vid nästa underhåll.

Nr	Utrustning	Anmärkning	Riskklass
1	Klätterställning med nät	Bärlina i nätets övre del nött vid infästningen. Byts.	B
2	Gungställning, två gungor	Inga anmärkningar.	–
3	Rutschkana	Fallskyddsytan av gummiduk har en lös skarv vid landningsytan.	C
4	Sandlåda	Inga anmärkningar.	–
5	Lekstuga	Spik sticker ut i dörrkarmen.	B

Utrustning med riskklass B får användas i avvaktan på åtgärd om den del som anmärkningen gäller hålls avstängd.

Tove Andersson
Certifierad lekplatsbesiktningsman