

Skånes Ventilationskontroll AB

Obligatorisk ventilationskontroll

Blekingevägen 88, 291 54 Kristianstad · 044-12 90 37

Datum: 2019-03-11

Diarienummer: OVK-19-0311-07

Protokoll från obligatorisk ventilationskontroll

Uppgift	Värde
Fastighet	Kristianstad Tranan 9
Adress	Östra Storgatan 31, 291 31 Kristianstad
Fastighetsägare	Tranans Fastigheter i Kristianstad AB
Besiktad del	Lokal 1 i gatuplan, 46 m ²
Verksamhet vid besiktningen	Butik (blomsterhandel)
Besiktningsdatum	2019-03-11
Typ av besiktning	Ordinarie besiktning
Ventilationssystem	FT-system, aggregat LA1 i vindsutrymme
Certifierad sakkunnig	Per-Erik Holm, behörighet K, certifikat nr 4471-K (fiktivt)

Uppmätta luftflöden

Rum	Yta	Tilluft projekterad	Tilluft uppmätt	Frånluft projekterad	Frånluft uppmätt
1:01 Arbetsrum bakom butiken	14 m ²	20 l/s	11 l/s	20 l/s	13 l/s
1:02 Butik	24 m ²	30 l/s	29 l/s	25 l/s	24 l/s
1:03 Wc	3 m ²	–	–	10 l/s	10 l/s
1:04 Förråd	5 m ²	–	–	5 l/s	5 l/s

Anmärkningar

- Tilluftsdonet i rum 1:01 är delvis igensatt och spjället strypt. Flödet understiger projekterat värde.
- Filter i LA1 bör bytas oftare än i dag.

Resultat

Godkänd med anmärkning. Anmärkningarna ska åtgärdas av fastighetsägaren; någon ny kontrollmätning har inte beställts.

Nästa ordinarie besiktning senast: 2022-03-11.

Per-Erik Holm

Certifierad sakkunnig funktionskontrollant,
behörighet K