

## Malmö stad

Miljöförvaltningen – Golvmassor, inventeringsprotokoll PCB  
Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö

Datum: 2025-11-18

### Inventeringsprotokoll PCB – golvmassor

Inventering enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. av halkskyddade golvmassor.

| Uppgift                 | Ifyllt                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning    | Malmö Rönnen 14                      |
| Byggnad                 | Hus B, Rönngatan 7–11                |
| Fastighetsägare         | Bostads AB Rönngården                |
| Inventeringen utförd av | Miljöinventering Syd AB, Hanna Rydén |
| Datum för inventering   | 2025-10-06                           |

### Provpunkter och resultat

| Prov-ID | Placering             | Golvtyp                    | Yta (m²) | Halt PCB (mg/kg) |
|---------|-----------------------|----------------------------|----------|------------------|
| G-01    | Trapphus 7, entréplan | Halkskyddad golvmassa, grå | 18       | <5               |
| G-02    | Tvättstuga i källaren | Halkskyddad golvmassa, röd | 32       | 72               |
| G-03    | Källarförråd          | Epoxybeläggning            | 60       | 8                |

### Åtgärdsplan

Golvmassan i tvättstugan (G-02) avlägsnas när tvättstugan renoveras. Renoveringen är inte tidsatt.

---

Hanna Rydén  
Miljöinventerare, Miljöinventering Syd AB