تقرير جولة رقابية

INSPECTION VISIT REPORT

PROJECT — اسم المشروع

صيانة وتأهيل مضامير المشاة بالدمام

DEPARTMENT — الإدارة

إدارة صيانة الطرق والسلامة المرورية

CONTRACTOR — المقاول

الرهان

بيانات الجولة — INSPECTION DETAILS

تاريخ الجولة INSPECTION DATE	**4/11/2026**
موقع الجولة INSPECTION LOCATION	**النزهة**
نوع الجولة INSPECTION TYPE	**جولة رقابية**

DOCUMENT CONTROL

REPORT NO.	REVISION	DATE	STATUS
—	**00**	**20/10/2026**	**Inspection Report**

إعداد وإصدار التقرير

شركة خارطة الإنماء للاستشارات الهندسية

NAMAA Engineering Consultancy

PROJECT SUPERVISION & INSPECTION

تقـــــرير زيـــارة ميـدانــيـة
Site Visit Report

مشروع الرقابة على برامج التشغيل والصيانة لأمانة المنطقة الشرقية – المجموعة الأولى (حاضرة الدمام)

معلومات المشروع				**التقييم العام لقياس مؤشر الاداء**
الإدارة :	إدارة صيانة الطرق والسلامة المرورية			20
المشروع :	صيانة وتأهيل مضامير المشاة بالدمام			
موقع الزيارة :	النزهة			
تاريخ الزيارة :	4/11/2026	**نوع الزيارة :**	جولة رقابية	
تاريخ امر العمل:		**رقم امر العمل :**		

تقييم أداء المقاول

بيانات وموقع المشروع

العنوان الوطني للاصل		**المقاول**	الرهان رقم العقد : 149/24	
كود رقم الأصل		**الاستشاري**	شركة خارطة الإنماء للاستشارات الهندسية	
احداثيات الموقع	**خطوط العرض**	26.396227	**باركود الموقع :**	امسح لفتح الموقع على الخريطة
	خطوط الطول	50.112223		

الـموقع الـعام

رقم البند	وصف الاعمال حسب العقد	الوحدة	الكمية	الملاحظات

تقرير زيارة ميدانية
Site Visit Report

مشروع الرقابة على برامج التشغيل والصيانة - حاضرة الدمام - لعام 2026

وصف النشاط	الصور
الأعمال جارية في ساحة الحزم تركيب الانترلوك والحجر الأسود	 GPS Map Camera Dammam,Eastern Region,Saudi Arabia
	 GPS Map Camera Dammam,Eastern Region,Saudi Arabia
ألأعمال جارية في وضع الخلطة الأسمنتية	 GPS Map Camera Dammam,Eastern Region,Saudi Arabia

تقـــرير زيـــارة ميـدانـــيـــة
Site Visit Report

مشروع الرقابة على برامج التشغيل والصيانة - حاضرة الدمام - لعام 2026

تقييم المقاول

الصحة والسلامة	الجودة	مدة امر العمل	فريق العمل
5	5	5	5

الصحة والسلامة حسب الشروط والمواصفات للعقد

الرقم	بيان البنود	الرمز	يوجد	لا يوجد	غير ملزم	الملاحظات	مستويات التقييم لمؤشرات الاداء
1	اجراءات السلامة الصحية: كمامات - صندوق اسعافات أولية - نظافة الموقع		√				 -
2	يحاط الموقع بما يمنع تعرض المواطنين للخطر من الاعمال (حواجز/ معدات)		√				
3	اشغالات للطريق او الممرات حول الموقع		√				
4	استيفاء الاحتياجات للوحات تحذيرية بوجود موقع أعمال		√				
5	يلتزم العاملون بأسس السلامة المهنية ويرتدون مهماتها		√				
6	تستخدم معدات ووسائل الامان به		√				
7	يوجد مرافق صحية كافية ولا يتم الاضرار بالمرافق العامة		√				

جودة المواد والاعمال المنفذة حسب المواصفات

الرقم	بيان الأعمال	يوجد	لايوجد	غير ملزم	الملاحظات	مستويات التقييم لمؤشرات الاداء
1	التأكد من عدم الاضرار بالغير بكافة الأعمال وعدم اشغال الأرصفة والممرات	√				 -
2	التأكد من الاعمال المعمارية والديكورية	√				
3	التأكد من أعمال ا الأنظمة الكهربائية	√				
4	التأكد من كفاءة التمديدات الصحية	√				
5	التاكد من تظافة موقع العمل	√				
6	التأكد من الأعمال لانشائية للحفر والردم ودك التربة	√				
7	التأكد من أعمال الردم فوق الاساسات وأعمال التمديدات الرئيسية	√				
8	التأكد من الأعمال الانشائية للقواعد والاساسات قبل صب الخرسانة	√				
	توثيق جميع الملاحظات والمرئيات بالتصوير الفوتوغرافى واخذ صورة عامة لكل موقع					

تقـــرير زيـــارة ميـدانـــيـــة
Site Visit Report

مشروع الرقابة على برامج التشغيل والصيانة - حاضرة الدمام - لعام 2026

مدة امر العمل	5		مستويات التقييم لمؤشرات الاداء
مدة امر العمل	نسبة الالتزام بمدة امر العمل لتنفيذ المشروع		

الطاقم الفني والمعدات حسب العقد					مستويات التقييم لمؤشرات الاداء
البند	الطاقم الفني حسب العقد	عدد	المتواجد في الموقع	ملاحظات	
1	مدير المشروع		**1**		
2	مراقب		**1**		
3	مساح		**1**		

المهندس المشرف

معد التقرير

فريق العمل

سلطان علي القرني

المهندس المشرف من قبل الأمانة /

تاريخ التقرير : 20/10/2026

* المرجع : (دليل المفتش الفنى للمبانى) اصدار 2019 – 1441 وزارة الشؤون البلدية والقروية