

# RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **224**

1 vistoria(s)

|                                                                                                                                                         |                                                            |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br><b>224 — ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>                                                                                             |                                                            | MUNICÍPIO<br><b>ITAPEVI / SP</b>          | CONTRATO FDE<br><b>70/00338/26-001-001</b> |
| EMPREITEIRO<br><b>ANTONIO CABELO</b>                                                                                                                    | CONTRATADA<br><b>B&amp;B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br><b>LEONARDO</b> | FISCAL FDE<br><b>RODRIGO</b>               |
| PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA<br>início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 158 de 276 dias (57%) · restam 118 dias na sexta-feira |                                                            |                                           |                                            |

## VISTORIAS DA SEMANA

| DATA       | RESPONSÁVEL    | FASE               | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA | CONFORMIDADE | NC |
|------------|----------------|--------------------|---------------|-------|--------------|----|
| 05/10/2026 | Reginaldo Eder | Acabamento do piso | <b>BOM</b>    | 1,000 | 75%          | 2  |

**BOM**

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,000**  
**CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)**

## ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

| DATA       | ITEM | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                                          | NR       |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/10/2026 | 23.1 | Armazenagem de materiais<br>deixados sacos de argamassa próximo a porta do banheiro, local de fácil acesso dos alunos         | NR-18.19 |
| 05/10/2026 | 23.4 | Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso<br>Piso faltando, risco de acidente para alunos e professores | NR-18.13 |

## NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



### 05/10/2026 · faltam peças do piso "recortes"

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Item           | 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso |
| Local          | piso de acesso a rampa da sala de aula                                 |
| Classificação  | <b>ALTO</b>                                                            |
| Ação corretiva | colocação do piso e rejunte                                            |
| Prazo          | 08/10/2026                                                             |
| Responsável    | Antonio / Ludmila                                                      |
| Status         | Aberta                                                                 |



### 05/10/2026 · Falta da soleira das sala

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Item           | 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso |
| Local          | soleira das portas                                                     |
| Classificação  | <b>ALTO</b>                                                            |
| Ação corretiva | Colocação da soleira                                                   |
| Prazo          | 08/10/2026                                                             |
| Responsável    | Antonio/Ludmila                                                        |
| Status         | Aberta                                                                 |

## ACOMPANHAMENTO

| DATA       | EFETIVO | ATIVIDADES     | ITENS DE SST OBSERVADOS | PENDÊNCIAS |
|------------|---------|----------------|-------------------------|------------|
| 05/10/2026 | 0       | sem atividades |                         |            |

---

**Reginaldo Eder**  
Responsável SST

---

**LEONARDO**  
Engenheiro responsável

---

**ANTONIO CABELO**  
Empreiteiro

---

Gerado em 05/10/2026 20:32 - consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (224-muvliaqy). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.