

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 06/10/2026 · 09:34  
Obra: 286  
Vistoria por: Fernando  
código 286-muwo1cbd

|                                                                                                                                                                |                                                             |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br>286 — EE MARIA CATHARINA COMINO                                                                                                           |                                                             | MUNICÍPIO<br>TABOÃO DA SERRA / SP           | TIPO DE OBRA<br>Reforma    |
| CONTRATO FDE<br>05/00188/26-001-001                                                                                                                            | PI<br>2026/01150                                            | ORDEM DE SERVIÇO<br>05/00188/26             | CÓDIGO FDE<br>—            |
| EMPREITEIRO<br>LUCAS EMPREITEIRO                                                                                                                               | CONTRATADA<br>ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES,<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | FASE DA OBRA NA VISTORIA<br>Telhado         |                            |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO<br>Lucas                                                                                                                                   | ENCARREGADO / PREPOSTO<br>Lucas                             | RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST)<br>Fernando | REGISTRO PROFISSIONAL<br>— |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br>DOUGLAS                                                                                                                              | FISCAL FDE<br>FABIO                                         | PRAZO CONTRATUAL<br>210 dias                | ENDEREÇO<br>—              |
| PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA<br>início 03/07/2026 · término previsto 03/02/2027 · decorridos 95 de 215 dias (44%) · restam 120 dias na data da vistoria |                                                             |                                             |                            |

## RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

**BOM**

média ponderada 1,111 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

**AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)**

**72%**

Índice de conformidade

**28**

Itens avaliados (de 38)

**50**

Total de pontos (peso × nota)

**1,786**

Média FDE (total ÷ itens)

**4 · Péssimo**

Pior nota da vistoria

**0**

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 20 ■ Ruim 2 ■ Péssimo 1

## RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

| GRUPO DE ITENS (NR-18)                                     | ITENS | CONFORMES | NÃO CONFORMES | N.A. |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|
| 3 · Documentos — comunicação prévia                        | 1     | 1         | 0             | —    |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos              | 6     | 6         | 0             | —    |
| 5 · PPRA                                                   | 1     | 1         | 0             | —    |
| 6 · PCMSO                                                  | 1     | 1         | 0             | —    |
| 7 · Áreas de vivência                                      | 10    | 4         | 5             | 1    |
| 8 · Instalações elétricas                                  | 4     | 3         | 0             | 1    |
| 12 · Estrutura de concreto                                 | 1     | 1         | 0             | —    |
| 15 · Impermeabilização                                     | 4     | 1         | 0             | 3    |
| 16 · Escadas, rampas e passarelas                          | 3     | 2         | 0             | 1    |
| 17 · Proteção contra queda                                 | 7     | 7         | 0             | —    |
| 18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas                  | 5     | 2         | 0             | 3    |
| 19 · Movimentação e transporte                             | 2     | 2         | 0             | —    |
| 20 · Andaimos e plataformas                                | 9     | 6         | 0             | 3    |
| 21 · Sinalização de segurança                              | 1     | 1         | 0             | —    |
| 22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) | 2     | 2         | 0             | —    |
| 23 · Gerais                                                | 4     | 4         | 0             | —    |

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 10, 11, 13, 14.

## NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

### PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

| Nº                                   | ITEM AVALIADO                        | PESO | NOTA        | PONTOS |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------|
| 2                                    | Efetuada a comunicação ao SIT        | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 3                                    | Possui a obra PGR                    | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 4                                    | Possui a obra PCMSO                  | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 5                                    | Possuem os funcionários da obra ASO  | 1    | 4 · Péssimo | 4      |
| 6                                    | Possui a obra PPRA                   | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 7                                    | Instalações Sanitárias               | 2    | 3 · Ruim    | 6      |
| 8                                    | Vestiários                           | 2    | 3 · Ruim    | 6      |
| 9                                    | Alojamento                           | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 10                                   | Refeitório                           | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 11                                   | Água potável                         | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 13                                   | Instalações elétricas                | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 19                                   | Estrutura de Concreto                | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 22                                   | Impermeabilização                    | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 23                                   | Escadas                              | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 24                                   | Rampas                               | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 26                                   | Proteção Contra Queda - Telhado      | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 27                                   | Proteção Contra Queda - Diversos     | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 28                                   | Maquinas / Equipamentos              | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 29                                   | Ferramentas                          | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 30                                   | Movimentação Materiais               | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 31                                   | Movimentação / Transporte de Pessoas | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 32                                   | Andaimes                             | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 33                                   | Sinalização de Segurança             | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 34                                   | Treinamentos                         | 2    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 35                                   | EPI                                  | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 36                                   | Armazenagem de Materiais             | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 37                                   | Ordem e Limpeza                      | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 38                                   | Tapumes / Isolamento Obra            | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| Total · 28 itens · soma dos pesos 45 |                                      |      |             | 50     |

10 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

### VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

| ITEM                                          | O QUE FOI VERIFICADO                                             | NR        | RESPOSTA |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 3 · Documentos — comunicação prévia           |                                                                  |           |          |
| 3.1                                           | Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades | NR-18.4.1 | Sim      |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos |                                                                  |           |          |
| 4.1                                           | PGR mantido no local, à disposição da fiscalização               | NR-01.5.3 | Sim      |
| 4.2                                           | Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco         | NR-01.5.4 | Sim      |

| ITEM                                             | O QUE FOI VERIFICADO                                                                           | NR                  | RESPOSTA       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 4.3                                              | Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial) | NR-01.5.5           | Sim            |
| 4.4                                              | Plano de ação com as medidas previstas e as executadas                                         | NR-01.5.4.4         | Sim            |
| 4.5                                              | Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)                         | NR-35.4.1           | Sim            |
| 4.6                                              | Relação de EPI com especificações técnicas por risco                                           | NR-06.6.1           | Sim            |
| <b>5 • PPRA</b>                                  |                                                                                                |                     |                |
| 5.1                                              | PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização                                            | NR-09               | Sim            |
| <b>6 • PCMSO</b>                                 |                                                                                                |                     |                |
| 6.1                                              | PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização                                           | NR-07               | Sim            |
| <b>7 • Áreas de vivência</b>                     |                                                                                                |                     |                |
| 7.1.1                                            | Instalações sanitárias — lavatórios<br>Udam alojamento — ação: Imediato                        | NR-18.5 / NR-24     | Insatisfatório |
| 7.1.2                                            | Instalações sanitárias — vaso sanitário<br>Usam alojamento — ação: Imediato                    | NR-18.5 / NR-24     | Insatisfatório |
| 7.1.3                                            | Instalações sanitárias — mictório<br>Usam alojamento — ação: Imediato                          | NR-18.5 / NR-24     | Insatisfatório |
| 7.1.4                                            | Instalações sanitárias — chuveiro<br>Usam alojamento — ação: Imediato                          | NR-18.5 / NR-24     | Insatisfatório |
| 7.2                                              | Vestiário para troca de roupa dos colaboradores<br>Usam alojamento — ação: Imediato            | NR-18.5.4 / NR-24.4 | Insatisfatório |
| 7.3                                              | Alojamento                                                                                     | NR-18.5.5           | Satisfatório   |
| 7.4                                              | Refeitório                                                                                     | NR-18.5.3           | Satisfatório   |
| 7.5.1                                            | Água potável — bebedouro disponível                                                            | NR-24.6             | Sim            |
| 7.5.2                                            | Uso de copo coletivo                                                                           | NR-24.6.3           | Não            |
| <b>8 • Instalações elétricas</b>                 |                                                                                                |                     |                |
| 8.2                                              | Pessoa treinada e autorizada (eletricista)                                                     | NR-10.8             | Sim            |
| 8.3                                              | Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas                                                | NR-18.21            | Satisfatório   |
| 8.4                                              | Quadros elétricos — proteção, identificação e DR                                               | NR-18.21            | Satisfatório   |
| <b>12 • Estrutura de concreto</b>                |                                                                                                |                     |                |
| 12.1                                             | Estrutura de concreto                                                                          | NR-18.10            | Satisfatório   |
| <b>15 • Impermeabilização</b>                    |                                                                                                |                     |                |
| 15.4                                             | Equipamentos de proteção — respiratória e luvas                                                | NR-06               | Sim            |
| <b>16 • Escadas, rampas e passarelas</b>         |                                                                                                |                     |                |
| 16.1                                             | Escadas                                                                                        | NR-18.15            | Satisfatório   |
| 16.2                                             | Rampas                                                                                         | NR-18.15            | Satisfatório   |
| <b>17 • Proteção contra queda</b>                |                                                                                                |                     |                |
| 17.1                                             | Proteção contra queda — telhado / cobertura                                                    | NR-35 / NR-18.16    | Satisfatório   |
| 17.2                                             | Cabo guia / linha de vida instalada                                                            | NR-35.5             | Sim            |
| 17.3                                             | Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura                                                  | NR-35.3             | Sim            |
| 17.4                                             | Análise de Risco (AR) do trabalho em altura                                                    | NR-35.4             | Sim            |
| 17.5                                             | Permissão de Trabalho (PT) emitida                                                             | NR-35.4.6           | Sim            |
| 17.6                                             | Sinalização e isolamento da área abaixo                                                        | NR-18.13            | Sim            |
| 17.7                                             | Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)                                  | NR-18.16            | Satisfatório   |
| <b>18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas</b> |                                                                                                |                     |                |
| 18.1                                             | Máquinas com proteções fixas / móveis                                                          | NR-12.4             | Sim            |
| 18.4                                             | Ferramentas manuais                                                                            | NR-18.22            | Satisfatório   |

| ITEM                                                       | O QUE FOI VERIFICADO                                                         | NR                    | RESPOSTA     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 19 • Movimentação e transporte                             |                                                                              |                       |              |
| 19.1                                                       | Movimentação e transporte de materiais                                       | NR-18.17 / NR-11      | Satisfatório |
| 19.2                                                       | Movimentação e transporte de pessoas                                         | NR-18.17              | Satisfatório |
| 20 • Andaimos e plataformas                                |                                                                              |                       |              |
| 20.1                                                       | Andaimos / plataformas de trabalho                                           | NR-18.18              | Satisfatório |
| 20.2                                                       | Piso completo, travado e dimensionado                                        | NR-18.18              | Sim          |
| 20.4                                                       | Guarda-corpo e rodapé                                                        | NR-18.18              | Sim          |
| 20.5                                                       | Treinamento NR-35 dos montadores / usuários                                  | NR-35                 | Sim          |
| 20.6                                                       | Análise de Risco (AR) da montagem                                            | NR-35.4               | Sim          |
| 20.7                                                       | Permissão de Trabalho (PT)                                                   | NR-35.4.6             | Sim          |
| 21 • Sinalização de segurança                              |                                                                              |                       |              |
| 21.1                                                       | Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento | NR-18.13              | Satisfatório |
| 22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) |                                                                              |                       |              |
| 22.1                                                       | EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo                    | NR-06.6.1 / NR-06.7.1 | Satisfatório |
| 22.2                                                       | Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado              | NR-01.4.1             | Sim          |
| 23 • Gerais                                                |                                                                              |                       |              |
| 23.1                                                       | Armazenagem de materiais                                                     | NR-18.19              | Satisfatório |
| 23.2                                                       | Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas           | NR-18.19              | Satisfatório |
| 23.3                                                       | Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua           | NR-18.13              | Satisfatório |
| 23.4                                                       | Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso              | NR-18.13              | Satisfatório |

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 • ASO 1 • treinamento 0 • ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

|                                             |                                   |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fernando<br>Responsável pela vistoria (SST) | DOUGLAS<br>Engenheiro responsável | LUCAS EMPREITEIRO<br>Empreiteiro |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|