

# RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **228**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO

**228 — NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFESSORA**

MUNICÍPIO

**PIRAPORA DO BOM JESUS / SP**

CONTRATO FDE

**70/00313/26-001-001**

EMPREITEIRA / CONTRATADA

**B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA · empreiteiro ARAUJO**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

**LEONARDO**

FISCAL FDE

**RODRIGO**

PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA

**início 04/05/2026 · término previsto 04/02/2027 · decorridos 151 de 276 dias (55%) · restam 125 dias na sexta-feira**

## VISTORIAS DA SEMANA

| DATA       | RESPONSÁVEL    | FASE                                       | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA | CONFORMIDADE | NC |
|------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----|
| 30/09/2026 | Reginaldo Eder | Limpeza e organização da obra para eleição | <b>BOM</b>    | 1,000 | 75%          | 0  |

**BOM**

situação na última vistoria (30/09/2026) · média ponderada **1,000**

**CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)**

## ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

| DATA       | ITEM | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                                                                   | NR       |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30/09/2026 | 23.1 | Armazenagem de materiais<br><b>Areia, pedra e blocos, deixados na calçada sem isolamento</b>                                                           | NR-18.19 |
| 30/09/2026 | 23.3 | Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua<br><b>Isolamento do material na calçada, pintura de acordo com as normas da FDE</b> | NR-18.13 |

## NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

Reginaldo Eder  
Responsável SST

LEONARDO  
Engenheiro responsável

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Empreiteira / contratada

Gerado em 02/10/2026 18:56 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (228-mur36p5n). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.