

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 28/09/2026 · 10:29
Obra: 283
Vistoria por: Reginaldo Eder
código 283-mur9klge

UNIDADE DE ENSINO 283 — PARQUE PAYOL		MUNICÍPIO PIRAPORA DO BOM JESUS / SP		TIPO DE OBRA Reforma	
CONTRATO FDE 05/00177/26-001-001		PI 2025/04440		ORDEM DE SERVIÇO 05/00177/26	
CÓDIGO FDE —					
EMPREITEIRA / CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA · empreiteiro ARAUJO			FASE DA OBRA NA VISTORIA ADEQUAÇÃO DA COZINHA E DISPENSA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO —		ENCARREGADO / PREPOSTO —		RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Reginaldo Eder	
REGISTRO PROFISSIONAL —					
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO		FISCAL FDE VINICIUS		PRAZO CONTRATUAL 90 dias	
ENDEREÇO RUA, ORLANDO BUCCI 71					
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 02/07/2026 · término previsto 02/10/2026 · decorridos 88 de 92 dias (96%) · restam 4 dias na data da vistoria					

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

ÓTIMO

média ponderada 0,824 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

79%

Índice de conformidade

21

Itens avaliados (de 38)

28

Total de pontos (peso × nota)

1,333

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 6 Bom 14 Péssimo 1

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	5	0	1
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	7	0	3
9 · Demolições	1	1	0	—
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	1	0	2
17 · Proteção contra queda	7	1	0	6
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	3	0	2
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · Pedacos de infra estrutura metálica deixados em cima do muro de contenção.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	muro próximo a entrada da secretária
Risco	Cortes, batidas contundentes, ferimentos diversos
Classificação	BAIXO
Ação corretiva	recolher tudo com atenção e depositar em local de descarte
Prazo	30/09/2026
Responsável	Araujo
Status	Concluída

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	0 · Ótimo	0
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
9	Alojamento	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
14	Demolições	2	1 · Bom	2
23	Escadas	2	1 · Bom	2
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 21 itens · soma dos pesos 34				28

17 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 • PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 • PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 • Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.3	Alojamento	NR-18.5.5	Satisfatório
7.4	Refeitório	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
9 • Demolições			
9.1	Demolições	NR-18.6	Satisfatório
16 • Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
17 • Proteção contra queda			
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 1 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA	EPI / UNIFORME ENTREGUE	ATIVIDADES DO DIA
----------------	-------------------------	-------------------

3	Sim	Assentamento dos blocos da parede
ITENS DE SST OBSERVADOS Organização interna, ou seja dentro da área isolada.		PENDÊNCIAS —

Reginaldo Eder Responsável pela vistoria (SST)	LEONARDO Engenheiro responsável	B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Empreiteira / contratada
---	------------------------------------	---

Gerado em 02/10/2026 18:55 a partir do formulário do painel (preenchido por REGINALDO EDER, enviado em 2026-10-02 17:55). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.