

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

DADOS DA OBRA

Data da vistoria	29/09/2026
Horário	10:08
Código da obra (CTR)	285
Unidade de ensino	CANDIDO RONDON MARECHAL
Contrato (ATA / lote)	ATA.FDE.42
Código FDE (ex.: 01.24.164)	
PI	
N.º da Ordem de Serviço	
Município / Localização	
Endereço	Av. Rubens Caramenz 779
Tipo de obra	Reforma
Prazo contratual (dias)	60
Fase / etapa da obra na vistoria	REDE DE ESGOTO
Origem dos dados / observações	29/10/2026). — Formulário do painel · preenchido por REGINALDO EDER ·

RESPONSÁVEIS

Empreiteira / contratada	LEONIZIO
Responsável técnico da obra	
Encarregado / preposto no local	
Responsável pela vistoria (SST)	REGINALDO EDER
Inspetor(a) de segurança	
Registro profissional (CREA / CAU)	
Engenheiro coordenador de obras	

EFETIVO NO DIA

N.º de trabalhadores próprios	0
N.º de trabalhadores subempreitados	0

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Total de pontos	18
Itens avaliados	12
Média de pontos	1.500
Classificação geral	ÓTIMO
Não conformidades abertas	1

VISTORIA DE SEGURANÇA — PLANILHA DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (NR-18)						
Seções 3 a 23 do Relatório de Fiscalização da FDE. Responda conforme a etapa/fase da obra; o que não se aplica à fase recebe N.A.						
ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
3) DOCUMENTOS — COMUNICAÇÃO PRÉVIA						
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	Sim	0	NR-18.4.1		
4) PGR — PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS						
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	Sim	0	NR-01.5.3		
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	Sim		NR-01.5.4		
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	Sim		NR-01.5.5		
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	N.A.		NR-01.5.4.4		
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	Sim		NR-35.4.1		
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	Sim		NR-06.6.1		
5) PPRA						
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	Sim	0	NR-09		
6) PCMSO						
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	Sim	0	NR-07		
7) ÁREAS DE VIVÊNCIA						
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	Satisfatório	1	NR-18.5 / NR-24		
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	Satisfatório	1	NR-18.5 / NR-24		
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	Satisfatório	1	NR-18.5 / NR-24		
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	N.A.		NR-18.5 / NR-24		
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores	N.A.		NR-18.5.4 / NR-24.4		
7.3	Alojamento	N.A.		NR-18.5.5		
7.4	Refeitório	N.A.		NR-18.5.3		
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	Sim	1	NR-24.6		
7.5.2	Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade)	Não	1	NR-24.6.3		
7.6	Cozinha	N.A.		NR-18.5.6		
8) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	Sim	1	NR-10.3		
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	N.A.		NR-10.8		
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	Satisfatório	1	NR-18.21		
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	Satisfatório	1	NR-18.21		
9) DEMOLIÇÕES						
9.1	Demolições	Satisfatório	1	NR-18.6		
10) ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES E TUBULÕES						

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
10.1.1	Escavações	Satisfatório	1	NR-18.7		
10.1.2	Escoramentos executados	N.A.		NR-18.7		
10.2.1	Fundações / tubulões	Satisfatório	1	NR-18.7		
10.2.2	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	N.A.		NR-33		
11) CARPINTARIA E ARMAÇÃO DE AÇO						
11.1.1	Carpintaria — proteção da serra circular	N.A.		NR-18.8 / NR-12		
11.1.2	Carpintaria — aterramento do equipamento	N.A.		NR-12		
11.1.3	Carpintaria — transmissões protegidas	N.A.		NR-12		
11.1.4	Carpintaria — cobertura da bancada	N.A.		NR-18.8		
11.2.1	Armação de aço — bancada	N.A.		NR-18.9		
11.2.2	Armação de aço — cobertura	N.A.		NR-18.9		
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques	N.A.		NR-18.9		
12) ESTRUTURA DE CONCRETO						
12.1	Estrutura de concreto	N.A.		NR-18.10		
13) ESTRUTURAS METÁLICAS						
13.1	Estruturas metálicas	N.A.		NR-18.11		
13.2	Linhas elétricas próximas (Sim = não conformidade)	N.A.		NR-18.21		
14) SOLDA / CORTE A QUENTE						
14.1	Solda / corte a quente	N.A.		NR-18.12		
14.2	Local ventilado	N.A.		NR-18.12		
14.3	Equipamentos aterrados	N.A.		NR-18.12		
14.4	Equipamentos de proteção — biombo, avental, máscara	N.A.		NR-06		
15) IMPERMEABILIZAÇÃO						
15.1	Impermeabilização	N.A.		NR-18.14		
15.2	Local fechado (Sim = exige medidas de espaço confinado)	N.A.		NR-33		
15.3	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	N.A.		NR-33		
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas	N.A.		NR-06		
16) ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS						
16.1	Escadas	N.A.		NR-18.15		
16.2	Rampas	N.A.		NR-18.15		
16.3	Passarelas	N.A.		NR-18.15		
17) PROTEÇÃO CONTRA QUEDA						
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	N.A.		NR-35 / NR-18.16		
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	N.A.		NR-35.5		

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	N.A.		NR-35.3		
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	N.A.		NR-35.4		
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	N.A.		NR-35.4.6		
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	N.A.		NR-18.13		
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	N.A.		NR-18.16		
18) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	Sim	1	NR-12.4		
18.2	Dispositivo de parada de emergência	Sim	1	NR-12.5		
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	N.A.		NR-18.22 / NR-12		
18.4	Ferramentas manuais	N.A.		NR-18.22		
18.5	Ferramentas de fixação a pólvora	N.A.		NR-18.22		
19) MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE						
19.1	Movimentação e transporte de materiais	N.A.		NR-18.17 / NR-11		
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	N.A.		NR-18.17		
20) ANDAIMES E PLATAFORMAS						
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	N.A.		NR-18.18		
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	N.A.		NR-18.18		
20.3	Rede elétrica próxima (Sim = não conformidade)	N.A.		NR-18.21		
20.4	Guarda-corpo e rodapé	N.A.		NR-18.18		
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	N.A.		NR-35		
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	N.A.		NR-35.4		
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	N.A.		NR-35.4.6		
20.8	Andaimos suspensos — projeto e ART	N.A.		NR-18.18		
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	N.A.		NR-18.18 / NR-12		
21) SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA						
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	N.A.		NR-18.13		
22) TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)						
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	N.A.		NR-06.6.1 / NR-06.7.1		
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado	N.A.		NR-01.4.1		
23) GERAIS						
23.1	Armazenagem de materiais	N.A.		NR-18.19		
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	Satisfatório	1	NR-18.19		
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	N.A.		NR-18.13		
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	N.A.		NR-18.13		

RELATÓRIO DE PERFORMANCE DE OBRA — PONTUAÇÃO FDE

TOTAL DE PONTOS = PESO × PONTUAÇÃO. MÉDIA = TOTAL ÷ ITENS AVALIADOS (N.A. não entra). 0 ÓTIMO · 1 BOM · 2 REGULAR · 3 RUIM · 4 PÉSSIMO.

N.º	ITEM ANALISADO	PESO	SUGESTÃO AUTOMÁTICA	PONTUAÇÃO (0 a 4)	TOTAL DE PONTOS	ANÁLISE	ORIGEM — ITENS DA VISTORIA
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — CTPS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0	0	0	ÓTIMO	3.1
3	Possui a obra PGR	1	0	0	0	ÓTIMO	4.1
4	Possui a obra PCMSO	1	0	0	0	ÓTIMO	6.1
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — ASO
6	Possui a obra PPRA	1	0	0	0	ÓTIMO	5.1
7	Instalações Sanitárias	2	1	1	2	BOM	7.1.1 a 7.1.4
8	Vestiários	2	NA	NA	NA	N.A.	7.2
9	Alojamento	2	NA	NA	NA	N.A.	7.3
10	Refeitório	2	NA	NA	NA	N.A.	7.4
11	Água potável	2	1	1	2	BOM	7.5.1 e 7.5.2
12	Cozinha	2	NA	NA	NA	N.A.	7.6
13	Instalações elétricas	3	1	1	3	BOM	8.1 a 8.4
14	Demolições	2	1	1	2	BOM	9.1
15	Escavações	3	1	1	3	BOM	10.1.1 e 10.1.2
16	Fundações - tubulão	3	1	1	3	BOM	10.2.1 e 10.2.2
17	Carpintaria	3	NA	NA	NA	N.A.	11.1.1 a 11.1.4
18	Armações de Aço	2	NA	NA	NA	N.A.	11.2.1 a 11.2.3
19	Estrutura de Concreto	2	NA	NA	NA	N.A.	12.1
20	Estrutura Metálica	3	NA	NA	NA	N.A.	13.1 e 13.2
21	Solda / Corte a Quente	1	NA	NA	NA	N.A.	14.1 a 14.4
22	Impermeabilização	1	NA	NA	NA	N.A.	15.1 a 15.4
23	Escadas	2	NA	NA	NA	N.A.	16.1
24	Rampas	1	NA	NA	NA	N.A.	16.2
25	Passarela	1	NA	NA	NA	N.A.	16.3
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	NA	NA	NA	N.A.	17.1 a 17.6
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	NA	NA	NA	N.A.	17.7
28	Maquinas / Equipamentos	2	1	1	2	BOM	18.1 a 18.3
29	Ferramentas	1	NA	NA	NA	N.A.	18.4 e 18.5
30	Movimentação Materiais	1	NA	NA	NA	N.A.	19.1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	NA	NA	NA	N.A.	19.2
32	Andaimes	3	NA	NA	NA	N.A.	20.1 a 20.9
33	Sinalização de Segurança	1	NA	NA	NA	N.A.	21.1
34	Treinamentos	2	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — treinamentos
35	EPI	2	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — ficha EPI + 22.1
36	Armazenagem de Materiais	1	NA	NA	NA	N.A.	23.1
37	Ordem e Limpeza	1	1	1	1	BOM	23.2
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	NA	NA	NA	N.A.	23.3 e 23.4

Total	18	Regra da FDE: a média divide o total pelo número de itens avaliados, não pela soma dos pesos — conferido no relatório da ETEC Prof. André Bogasian de 20/05/2026 (37 ÷ 19 = 1,947). Como o total já carrega os pesos, essa média NÃO é limitada a 4: com poucos itens avaliados, todos pesados e mal pontuados, ela passa de 4. Por isso a classificação e o índice de conformidade usam a média ponderada (total ÷ soma dos pesos), que fica sempre entre 0 e 4.
Itens avaliados (sem os N.A.)	12	
Média de pontos (critério FDE: total ÷ itens avaliados)	1.500	
Classificação geral (pela média ponderada)	ÓTIMO	
Soma dos pesos dos itens avaliados	22	
Média ponderada (0 a 4: total ÷ soma dos pesos)	0.818	
Índice de conformidade	79.5%	
Pior nota registrada na vistoria	1	
Providência	INTER O PADRÃO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO — NÃO CONFORMIDADES · RISCOS · SOLUÇÕES PROPOSTAS

[illegible]

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS — REGISTRO DIÁRIO

Um lançamento por visita. Efetivo 0 significa visita de rotina sem efetivo — registrar assim mesmo.

[illegible]

PAINEL DA VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO

Obra	285
Unidade de ensino	DO RONDON MARECHAL
Data da vistoria	29/09/2026
Empreiteira	LEONIZIO
Fase da obra	REDE DE ESGOTO

PONTUAÇÃO FDE

Total de pontos	18
Itens avaliados	12
Itens não aplicáveis (N.A.)	26
MÉDIA DE PONTOS	1.500
CLASSIFICAÇÃO GERAL	ÓTIMO
Média ponderada (0 a 4)	0.818
Índice de conformidade	79.5%
Pior nota registrada	1
PROVIDÊNCIA	INTER O PADRÃO

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS

Nota 0 — ÓTIMO	4	itens com esta nota
Nota 1 — BOM	8	itens com esta nota
Nota 2 — REGULAR	0	itens com esta nota
Nota 3 — RUIM	0	itens com esta nota
Nota 4 — PÉSSIMO	0	itens com esta nota

DOCUMENTAÇÃO E EFETIVO

Colaboradores cadastrados	0
Sem CTPS / contrato	0
Sem ASO válido	0
Sem treinamento	0
Sem ficha de EPI	0

NÃO CONFORMIDADES

Registradas	1
Crítico	0
Alto	0
Médio	1
Baixo	0
Abertas / em andamento	1
Concluídas	0
Vencidas	0
Reincidentes	0

VISTORIA NR-18

Itens com não conformidade (nota 3 ou 4)	0
Itens pontuados (sem os N.A.)	18