

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 02/10/2026 · 17:06  
Obra: 251  
Vistoria por: FERNANDO  
código 251-mure9z4s

|                                                                                                                                                                           |                                                             |                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br>251 — EE CAMPESTRE                                                                                                                                   |                                                             | MUNICÍPIO<br>EMBU GUAÇU / SP                | TIPO DE OBRA<br>Climatização     |
| CONTRATO FDE<br>70/00511/26-001-001                                                                                                                                       | PI<br>2025/01207                                            | ORDEM DE SERVIÇO<br>70/00511/26             | CÓDIGO FDE<br>—                  |
| EMPREITEIRO<br>BRUNO                                                                                                                                                      | CONTRATADA<br>ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES,<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | FASE DA OBRA NA VISTORIA<br>TELHADO         |                                  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO<br>REYNILDO                                                                                                                                           | ENCARREGADO / PREPOSTO<br>REYNILDO                          | RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST)<br>FERNANDO | REGISTRO PROFISSIONAL<br>DOUGLAS |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br>DOUGLAS                                                                                                                                         | FISCAL FDE<br>LUIZ FALCETTA                                 | PRAZO CONTRATUAL<br>120 dias                | ENDEREÇO<br>—                    |
| PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA<br>início 19/05/2026 · término previsto 19/09/2026 · decorridos 136 de 123 dias (111%) · prazo vencido há 13 dias na data da vistoria |                                                             |                                             |                                  |

## RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

**BOM**

média ponderada **1,130** (0 = ótimo · 4 = péssimo)

**AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)**

**72%**

Índice de conformidade

**32**

Itens avaliados (de 38)

**61**

Total de pontos (peso × nota)

**1,906**

Média FDE (total ÷ itens)

**4 · Péssimo**

Pior nota da vistoria

**0**

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 5 Bom 24 Ruim 2 Péssimo 1

## RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

| GRUPO DE ITENS (NR-18)                        | ITENS | CONFORMES | NÃO CONFORMES | N.A. |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|
| 3 · Documentos — comunicação prévia           | 1     | 1         | 0             | —    |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos | 6     | 6         | 0             | —    |
| 5 · PPRA                                      | 1     | 1         | 0             | —    |
| 6 · PCMSO                                     | 1     | 1         | 0             | —    |
| 7 · Áreas de vivência                         | 10    | 10        | 0             | —    |
| 8 · Instalações elétricas                     | 4     | 3         | 0             | 1    |
| 9 · Demolições                                | 1     | 1         | 0             | —    |
| 10 · Escavações, fundações e tubulões         | 4     | 1         | 0             | 3    |
| 12 · Estrutura de concreto                    | 1     | 1         | 0             | —    |
| 13 · Estruturas metálicas                     | 2     | 1         | 0             | 1    |
| 14 · Solda / corte a quente                   | 4     | 4         | 0             | —    |
| 15 · Impermeabilização                        | 4     | 2         | 0             | 2    |
| 16 · Escadas, rampas e passarelas             | 3     | 1         | 1             | 1    |
| 17 · Proteção contra queda                    | 7     | 6         | 0             | —    |
| 18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas     | 5     | 3         | 0             | 2    |
| 19 · Movimentação e transporte                | 2     | 1         | 0             | 1    |

| GRUPO DE ITENS (NR-18)                                     | ITENS | CONFORMES | NÃO CONFORMES | N.A. |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|
| 20 · Andaimos e plataformas                                | 9     | 5         | 1             | 3    |
| 21 · Sinalização de segurança                              | 1     | 1         | 0             | —    |
| 22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) | 2     | 2         | 0             | —    |
| 23 · Gerais                                                | 4     | 4         | 0             | —    |

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 11.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

| Nº | ITEM AVALIADO                       | PESO | NOTA        | PONTOS |
|----|-------------------------------------|------|-------------|--------|
| 2  | Efetuada a comunicação ao SIT       | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 3  | Possui a obra PGR                   | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 4  | Possui a obra PCMSO                 | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 5  | Possuem os funcionários da obra ASO | 1    | 4 · Péssimo | 4      |
| 6  | Possui a obra PPRA                  | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 7  | Instalações Sanitárias              | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 8  | Vestiários                          | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 9  | Alojamento                          | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 10 | Refeitório                          | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 11 | Água potável                        | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 12 | Cozinha                             | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 13 | Instalações elétricas               | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 14 | Demolições                          | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 16 | Fundações - tubulão                 | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 19 | Estrutura de Concreto               | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 20 | Estrutura Metálica                  | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 21 | Solda / Corte a Quente              | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 22 | Impermeabilização                   | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 23 | Escadas                             | 2    | 3 · Ruim    | 6      |
| 24 | Rampas                              | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 26 | Proteção Contra Queda - Telhado     | 3    | 1 · Bom     | 3      |
| 27 | Proteção Contra Queda - Diversos    | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 28 | Maquinas / Equipamentos             | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 29 | Ferramentas                         | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 30 | Movimentação Materiais              | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 32 | Andaimos                            | 3    | 3 · Ruim    | 9      |
| 33 | Sinalização de Segurança            | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 34 | Treinamentos                        | 2    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 35 | EPI                                 | 2    | 1 · Bom     | 2      |
| 36 | Armazenagem de Materiais            | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 37 | Ordem e Limpeza                     | 1    | 1 · Bom     | 1      |
| 38 | Tapumes / Isolamento Obra           | 1    | 1 · Bom     | 1      |

| Nº                                   | ITEM AVALIADO | PESO | NOTA | PONTOS |
|--------------------------------------|---------------|------|------|--------|
| Total · 32 itens · soma dos pesos 54 |               |      |      | 61     |

6 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

| ITEM                                          | O QUE FOI VERIFICADO                                                                           | NR                  | RESPOSTA     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 3 · Documentos — comunicação prévia           |                                                                                                |                     |              |
| 3.1                                           | Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades                               | NR-18.4.1           | Sim          |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos |                                                                                                |                     |              |
| 4.1                                           | PGR mantido no local, à disposição da fiscalização                                             | NR-01.5.3           | Sim          |
| 4.2                                           | Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco                                       | NR-01.5.4           | Sim          |
| 4.3                                           | Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial) | NR-01.5.5           | Sim          |
| 4.4                                           | Plano de ação com as medidas previstas e as executadas                                         | NR-01.5.4.4         | Sim          |
| 4.5                                           | Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)                         | NR-35.4.1           | Sim          |
| 4.6                                           | Relação de EPI com especificações técnicas por risco                                           | NR-06.6.1           | Sim          |
| 5 · PPRA                                      |                                                                                                |                     |              |
| 5.1                                           | PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização                                            | NR-09               | Sim          |
| 6 · PCMSO                                     |                                                                                                |                     |              |
| 6.1                                           | PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização                                           | NR-07               | Sim          |
| 7 · Áreas de vivência                         |                                                                                                |                     |              |
| 7.1.1                                         | Instalações sanitárias — lavatórios                                                            | NR-18.5 / NR-24     | Satisfatório |
| 7.1.2                                         | Instalações sanitárias — vaso sanitário                                                        | NR-18.5 / NR-24     | Satisfatório |
| 7.1.3                                         | Instalações sanitárias — mictório                                                              | NR-18.5 / NR-24     | Satisfatório |
| 7.1.4                                         | Instalações sanitárias — chuveiro                                                              | NR-18.5 / NR-24     | Satisfatório |
| 7.2                                           | Vestiário para troca de roupa dos colaboradores                                                | NR-18.5.4 / NR-24.4 | Satisfatório |
| 7.3                                           | Alojamento                                                                                     | NR-18.5.5           | Satisfatório |
| 7.4                                           | Refeitório                                                                                     | NR-18.5.3           | Satisfatório |
| 7.5.1                                         | Água potável — bebedouro disponível                                                            | NR-24.6             | Sim          |
| 7.5.2                                         | Uso de copo coletivo                                                                           | NR-24.6.3           | Não          |
| 7.6                                           | Cozinha                                                                                        | NR-18.5.6           | Satisfatório |
| 8 · Instalações elétricas                     |                                                                                                |                     |              |
| 8.1                                           | Projeto das instalações elétricas conforme NR-10                                               | NR-10.3             | Sim          |
| 8.3                                           | Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas                                                | NR-18.21            | Satisfatório |
| 8.4                                           | Quadros elétricos — proteção, identificação e DR                                               | NR-18.21            | Satisfatório |
| 9 · Demolições                                |                                                                                                |                     |              |
| 9.1                                           | Demolições                                                                                     | NR-18.6             | Satisfatório |
| 10 · Escavações, fundações e tubulões         |                                                                                                |                     |              |
| 10.2.1                                        | Fundações / tubulões                                                                           | NR-18.7             | Satisfatório |
| 12 · Estrutura de concreto                    |                                                                                                |                     |              |
| 12.1                                          | Estrutura de concreto                                                                          | NR-18.10            | Satisfatório |
| 13 · Estruturas metálicas                     |                                                                                                |                     |              |
| 13.1                                          | Estruturas metálicas                                                                           | NR-18.11            | Satisfatório |
| 14 · Solda / corte a quente                   |                                                                                                |                     |              |
| 14.1                                          | Solda / corte a quente                                                                         | NR-18.12            | Satisfatório |

| ITEM                                                              | O QUE FOI VERIFICADO                                                               | NR                    | RESPOSTA       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 14.2                                                              | Local ventilado                                                                    | NR-18.12              | Sim            |
| 14.3                                                              | Equipamentos aterrados                                                             | NR-18.12              | Sim            |
| 14.4                                                              | Equipamentos de proteção — biombo, avental, máscara                                | NR-06                 | Sim            |
| <b>15 · Impermeabilização</b>                                     |                                                                                    |                       |                |
| 15.1                                                              | Impermeabilização                                                                  | NR-18.14              | Satisfatório   |
| 15.4                                                              | Equipamentos de proteção — respiratória e luvas                                    | NR-06                 | Sim            |
| <b>16 · Escadas, rampas e passarelas</b>                          |                                                                                    |                       |                |
| 16.1                                                              | Escadas<br>NÃO U                                                                   | NR-18.15              | Insatisfatório |
| 16.2                                                              | Rampas                                                                             | NR-18.15              | Satisfatório   |
| <b>17 · Proteção contra queda</b>                                 |                                                                                    |                       |                |
| 17.1                                                              | Proteção contra queda — telhado / cobertura                                        | NR-35 / NR-18.16      | Satisfatório   |
| 17.2                                                              | Cabo guia / linha de vida instalada                                                | NR-35.5               | Sim            |
| 17.3                                                              | Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura                                      | NR-35.3               | Sim            |
| 17.4                                                              | Análise de Risco (AR) do trabalho em altura                                        | NR-35.4               | Sim            |
| 17.6                                                              | Sinalização e isolamento da área abaixo                                            | NR-18.13              | Sim            |
| 17.7                                                              | Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)                      | NR-18.16              | Satisfatório   |
| <b>18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas</b>                  |                                                                                    |                       |                |
| 18.1                                                              | Máquinas com proteções fixas / móveis                                              | NR-12.4               | Sim            |
| 18.2                                                              | Dispositivo de parada de emergência                                                | NR-12.5               | Sim            |
| 18.4                                                              | Ferramentas manuais                                                                | NR-18.22              | Satisfatório   |
| <b>19 · Movimentação e transporte</b>                             |                                                                                    |                       |                |
| 19.1                                                              | Movimentação e transporte de materiais                                             | NR-18.17 / NR-11      | Satisfatório   |
| <b>20 · Andaimos e plataformas</b>                                |                                                                                    |                       |                |
| 20.1                                                              | Andaimos / plataformas de trabalho<br>ANDAIMO NÃO BATE AS PEÇAS — ação: 05/10/2026 | NR-18.18              | Insatisfatório |
| 20.2                                                              | Piso completo, travado e dimensionado                                              | NR-18.18              | Sim            |
| 20.4                                                              | Guarda-corpo e rodapé                                                              | NR-18.18              | Sim            |
| 20.5                                                              | Treinamento NR-35 dos montadores / usuários                                        | NR-35                 | Sim            |
| 20.6                                                              | Análise de Risco (AR) da montagem                                                  | NR-35.4               | Sim            |
| 20.7                                                              | Permissão de Trabalho (PT)                                                         | NR-35.4.6             | Sim            |
| <b>21 · Sinalização de segurança</b>                              |                                                                                    |                       |                |
| 21.1                                                              | Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento       | NR-18.13              | Satisfatório   |
| <b>22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)</b> |                                                                                    |                       |                |
| 22.1                                                              | EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo                          | NR-06.6.1 / NR-06.7.1 | Satisfatório   |
| 22.2                                                              | Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado                    | NR-01.4.1             | Sim            |
| <b>23 · Gerais</b>                                                |                                                                                    |                       |                |
| 23.1                                                              | Armazenagem de materiais                                                           | NR-18.19              | Satisfatório   |
| 23.2                                                              | Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas                 | NR-18.19              | Satisfatório   |
| 23.3                                                              | Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua                 | NR-18.13              | Satisfatório   |
| 23.4                                                              | Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso                    | NR-18.13              | Satisfatório   |

COLABORADORES EM OBRA

3 colaborador(es) (0 próprio(s), 3 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 3 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

|                                                |                                |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EFETIVO NO DIA<br>2                            | EPI / UNIFORME ENTREGUE<br>Sim | ATIVIDADES DO DIA<br>TELHADO |
| ITENS DE SST OBSERVADOS<br>USAR ESCADA ADQUADA |                                | PENDÊNCIAS<br>—              |

FERNANDO  
Responsável pela vistoria (SST)

DOUGLAS  
Engenheiro responsável

BRUNO  
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 21:01 a partir do formulário do painel (preenchido por FERNANDO , enviado em 2026-10-02 20:07). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.