

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 01/10/2026 · 10:00  
Obra: 287  
Vistoria por: FERNANDO  
código 287-mur1dkak

|                                                                                                                                                                |                                                             |                                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br>287 — EEPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO                                                                                                   |                                                             | MUNICÍPIO<br>TABOÃO DA SERRA / SP           | TIPO DE OBRA<br>Manutenção |
| CONTRATO FDE<br>05/00008/26-001-001                                                                                                                            | PI<br>2026/01149                                            | ORDEM DE SERVIÇO<br>05/00008/26             | CÓDIGO FDE<br>—            |
| EMPREITEIRO<br>PEDRO                                                                                                                                           | CONTRATADA<br>ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES,<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS | FASE DA OBRA NA VISTORIA<br>DEMOLIÇÃO       |                            |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO<br>DOUGLAS                                                                                                                                 | ENCARREGADO / PREPOSTO<br>PEDRO                             | RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST)<br>FERNANDO | REGISTRO PROFISSIONAL<br>— |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br>LUIZ                                                                                                                                 | FISCAL FDE<br>FABIO                                         | PRAZO CONTRATUAL<br>240 dias                | ENDEREÇO<br>—              |
| PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA<br>início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 90 de 243 dias (37%) · restam 153 dias na data da vistoria |                                                             |                                             |                            |
| OBSERVAÇÕES<br>Prazo da NC4 corrigido em 02/10: 10/10/2026 (formulário trazia 20026-10-10).                                                                    |                                                             |                                             |                            |

## RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

**BOM**

média ponderada 1,122 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

72%

Índice de conformidade

26

Itens avaliados (de 38)

55

Total de pontos (peso × nota)

2,115

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

4

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 19 ■ Péssimo 2

## RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

| GRUPO DE ITENS (NR-18)                                     | ITENS | CONFORMES | NÃO CONFORMES | N.A. |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|
| 3 · Documentos — comunicação prévia                        | 1     | 1         | 0             | —    |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos              | 6     | 6         | 0             | —    |
| 5 · PPRA                                                   | 1     | 1         | 0             | —    |
| 6 · PCMSO                                                  | 1     | 1         | 0             | —    |
| 7 · Áreas de vivência                                      | 10    | 9         | 0             | 1    |
| 8 · Instalações elétricas                                  | 4     | 4         | 0             | —    |
| 9 · Demolições                                             | 1     | 1         | 0             | —    |
| 10 · Escavações, fundações e tubulões                      | 4     | 4         | 0             | —    |
| 11 · Carpintaria e armação de aço                          | 7     | 3         | 0             | 4    |
| 12 · Estrutura de concreto                                 | 1     | 1         | 0             | —    |
| 13 · Estruturas metálicas                                  | 2     | 1         | 0             | 1    |
| 20 · Andaimos e plataformas                                | 9     | 7         | 0             | 2    |
| 21 · Sinalização de segurança                              | 1     | 1         | 0             | —    |
| 22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) | 2     | 2         | 0             | —    |
| 23 · Gerais                                                | 4     | 4         | 0             | —    |

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 14, 15, 16, 17, 18, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

NC 1 • FEITO NA SALA DO ELEVADOR

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 7.2 — Vestiário para troca de roupa dos colaboradores (NR-18.5.4 / NR-24.4) |
| Local            | —                                                                           |
| Risco            | —                                                                           |
| Classificação    | MÉDIO                                                                       |
| Ação corretiva   | —                                                                           |
| Prazo            | 10/10/2026                                                                  |
| Responsável      | PEDRO                                                                       |
| Status           | Aberta                                                                      |



NC 2 • PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Item da vistoria | 7.4 — Refeitório (NR-18.5.3) |
| Local            | —                            |
| Risco            | —                            |
| Classificação    | BAIXO                        |
| Ação corretiva   | —                            |
| Prazo            | 10/10/2026                   |
| Responsável      | PEDRO                        |
| Status           | Aberta                       |

NC 3 • USO DE COPO COLETIVO

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 7.5.2 — Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade) (NR-24.6.3) |
| Local            | MURO                                                              |
| Risco            | —                                                                 |
| Classificação    | CRÍTICO · recorrente                                              |
| Ação corretiva   | —                                                                 |
| Prazo            | 02/10/2026                                                        |
| Responsável      | PEDRO                                                             |
| Status           | Em andamento                                                      |



NC 4 • PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFOME O ENGENHEIRO PEDE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Item da vistoria | 9.1 — Demolições (NR-18.6) |
| Local            | —                          |
| Risco            | BAIXO                      |
| Classificação    | MÉDIO                      |
| Ação corretiva   | IMEDIATO                   |
| Prazo            | 10/10/2026                 |
| Responsável      | PEDRO                      |
| Status           | Em andamento               |

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

| Nº | ITEM AVALIADO                        | PESO | NOTA        | PONTOS |
|----|--------------------------------------|------|-------------|--------|
| 1  | Tem registro em carteira de trabalho | 3    | 4 · Péssimo | 12     |
| 2  | Efetuada a comunicação ao SIT        | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 3  | Possui a obra PGR                    | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 4  | Possui a obra PCMSO                  | 1    | 0 · Ótimo   | 0      |
| 5  | Possuem os funcionários da obra ASO  | 1    | 4 · Péssimo | 4      |

| Nº                                   | ITEM AVALIADO             | PESO | NOTA      | PONTOS |
|--------------------------------------|---------------------------|------|-----------|--------|
| 6                                    | Possui a obra PPRA        | 1    | 0 · Ótimo | 0      |
| 7                                    | Instalações Sanitárias    | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 8                                    | Vestiários                | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 9                                    | Alojamento                | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 10                                   | Refeitório                | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 11                                   | Água potável              | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 12                                   | Cozinha                   | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 13                                   | Instalações elétricas     | 3    | 1 · Bom   | 3      |
| 14                                   | Demolições                | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 15                                   | Escavações                | 3    | 1 · Bom   | 3      |
| 16                                   | Fundações - tubulão       | 3    | 1 · Bom   | 3      |
| 18                                   | Armações de Aço           | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 19                                   | Estrutura de Concreto     | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 20                                   | Estrutura Metálica        | 3    | 1 · Bom   | 3      |
| 32                                   | Andaimes                  | 3    | 1 · Bom   | 3      |
| 33                                   | Sinalização de Segurança  | 1    | 1 · Bom   | 1      |
| 34                                   | Treinamentos              | 2    | 0 · Ótimo | 0      |
| 35                                   | EPI                       | 2    | 1 · Bom   | 2      |
| 36                                   | Armazenagem de Materiais  | 1    | 1 · Bom   | 1      |
| 37                                   | Ordem e Limpeza           | 1    | 1 · Bom   | 1      |
| 38                                   | Tapumes / Isolamento Obra | 1    | 1 · Bom   | 1      |
| Total · 26 itens · soma dos pesos 49 |                           |      |           | 55     |

12 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

| VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS            |                                                                                                |                 |              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ITEM                                          | O QUE FOI VERIFICADO                                                                           | NR              | RESPOSTA     |
| 3 · Documentos — comunicação prévia           |                                                                                                |                 |              |
| 3.1                                           | Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades                               | NR-18.4.1       | Sim          |
| 4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos |                                                                                                |                 |              |
| 4.1                                           | PGR mantido no local, à disposição da fiscalização                                             | NR-01.5.3       | Sim          |
| 4.2                                           | Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco                                       | NR-01.5.4       | Sim          |
| 4.3                                           | Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial) | NR-01.5.5       | Sim          |
| 4.4                                           | Plano de ação com as medidas previstas e as executadas                                         | NR-01.5.4.4     | Sim          |
| 4.5                                           | Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)                         | NR-35.4.1       | Sim          |
| 4.6                                           | Relação de EPI com especificações técnicas por risco                                           | NR-06.6.1       | Sim          |
| 5 · PPRA                                      |                                                                                                |                 |              |
| 5.1                                           | PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização                                            | NR-09           | Sim          |
| 6 · PCMSO                                     |                                                                                                |                 |              |
| 6.1                                           | PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização                                           | NR-07           | Sim          |
| 7 · Áreas de vivência                         |                                                                                                |                 |              |
| 7.1.1                                         | Instalações sanitárias — lavatórios                                                            | NR-18.5 / NR-24 | Satisfatório |
| 7.1.2                                         | Instalações sanitárias — vaso sanitário                                                        | NR-18.5 / NR-24 | Satisfatório |
| 7.1.3                                         | Instalações sanitárias — mictório                                                              | NR-18.5 / NR-24 | Satisfatório |

| ITEM                                                       | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                               | NR                    | RESPOSTA     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 7.1.4                                                      | Instalações sanitárias — chuveiro                                                                                  | NR-18.5 / NR-24       | Satisfatório |
| 7.2                                                        | Vestiário para troca de roupa dos colaboradores<br>FEITO NA SALA DO ELEVADOR — ação: 10/10/2026                    | NR-18.5.4 / NR-24.4   | Satisfatório |
| 7.3                                                        | Alojamento                                                                                                         | NR-18.5.5             | Satisfatório |
| 7.4                                                        | Refeitório<br>PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA — ação: 10/10/2026 | NR-18.5.3             | Satisfatório |
| 7.5.1                                                      | Água potável — bebedouro disponível                                                                                | NR-24.6               | Sim          |
| 7.6                                                        | Cozinha                                                                                                            | NR-18.5.6             | Satisfatório |
| 8 • Instalações elétricas                                  |                                                                                                                    |                       |              |
| 8.1                                                        | Projeto das instalações elétricas conforme NR-10                                                                   | NR-10.3               | Sim          |
| 8.2                                                        | Pessoa treinada e autorizada (eletricista)                                                                         | NR-10.8               | Sim          |
| 8.3                                                        | Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas                                                                    | NR-18.21              | Satisfatório |
| 8.4                                                        | Quadros elétricos — proteção, identificação e DR                                                                   | NR-18.21              | Satisfatório |
| 9 • Demolições                                             |                                                                                                                    |                       |              |
| 9.1                                                        | Demolições<br>PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFORME O ENGENHEIRO ORIENTA — ação: 10/10/2026                       | NR-18.6               | Satisfatório |
| 10 • Escavações, fundações e tubulões                      |                                                                                                                    |                       |              |
| 10.1.1                                                     | Escavações                                                                                                         | NR-18.7               | Satisfatório |
| 10.1.2                                                     | Escoramentos executados                                                                                            | NR-18.7               | Sim          |
| 10.2.1                                                     | Fundações / tubulões                                                                                               | NR-18.7               | Satisfatório |
| 10.2.2                                                     | Treinamento de espaço confinado (NR-33)                                                                            | NR-33                 | Sim          |
| 11 • Carpintaria e armação de aço                          |                                                                                                                    |                       |              |
| 11.2.1                                                     | Armação de aço — bancada                                                                                           | NR-18.9               | Satisfatório |
| 11.2.2                                                     | Armação de aço — cobertura                                                                                         | NR-18.9               | Sim          |
| 11.2.3                                                     | Armação de aço — proteção dos arranques                                                                            | NR-18.9               | Sim          |
| 12 • Estrutura de concreto                                 |                                                                                                                    |                       |              |
| 12.1                                                       | Estrutura de concreto                                                                                              | NR-18.10              | Satisfatório |
| 13 • Estruturas metálicas                                  |                                                                                                                    |                       |              |
| 13.1                                                       | Estruturas metálicas                                                                                               | NR-18.11              | Satisfatório |
| 20 • Andaimos e plataformas                                |                                                                                                                    |                       |              |
| 20.3                                                       | Rede elétrica próxima                                                                                              | NR-18.21              | Não          |
| 20.4                                                       | Guarda-corpo e rodapé                                                                                              | NR-18.18              | Sim          |
| 20.5                                                       | Treinamento NR-35 dos montadores / usuários                                                                        | NR-35                 | Sim          |
| 20.6                                                       | Análise de Risco (AR) da montagem                                                                                  | NR-35.4               | Sim          |
| 20.7                                                       | Permissão de Trabalho (PT)                                                                                         | NR-35.4.6             | Sim          |
| 20.8                                                       | Andaimos suspensos — projeto e ART                                                                                 | NR-18.18              | Sim          |
| 20.9                                                       | Plataformas elevatórias (PTA)                                                                                      | NR-18.18 / NR-12      | Sim          |
| 21 • Sinalização de segurança                              |                                                                                                                    |                       |              |
| 21.1                                                       | Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento                                       | NR-18.13              | Satisfatório |
| 22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) |                                                                                                                    |                       |              |
| 22.1                                                       | EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo                                                          | NR-06.6.1 / NR-06.7.1 | Satisfatório |
| 22.2                                                       | Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado                                                    | NR-01.4.1             | Sim          |
| 23 • Gerais                                                |                                                                                                                    |                       |              |

| ITEM | O QUE FOI VERIFICADO                                               | NR       | RESPOSTA     |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 23.1 | Armazenagem de materiais                                           | NR-18.19 | Satisfatório |
| 23.2 | Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas | NR-18.19 | Satisfatório |
| 23.3 | Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua | NR-18.13 | Satisfatório |
| 23.4 | Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso    | NR-18.13 | Satisfatório |

COLABORADORES EM OBRA

3 colaborador(es) (1 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 3 · ASO 3 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

|                                |                                |                                        |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| EFETIVO NO DIA<br>02           | EPI / UNIFORME ENTREGUE<br>Não | ATIVIDADES DO DIA<br>DEMOLIÇÃO DO MURO |
| ITENS DE SST OBSERVADOS<br>N/A | PENDÊNCIAS<br>N/A              |                                        |

|                                             |                                |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| FERNANDO<br>Responsável pela vistoria (SST) | LUIZ<br>Engenheiro responsável | PEDRO<br>Empreiteiro |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|

Gerado em 02/10/2026 19:09 a partir do formulário do painel (preenchido por FERNANDO , enviado em 2026-10-02 14:06). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.