

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 10:00
Obra: 290
Vistoria por: FERNANDO
código 290-muv8rsnm

UNIDADE DE ENSINO 290 — EE PROFA SILVIA APARECIDA DOS SANTOS		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00651/26-001-001	PI 2022/00007	ORDEM DE SERVIÇO 70/00651/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO LUCAS EMPREITEIRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA PINTURA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DOUGLAS	ENCARREGADO / PREPOSTO LUCAS	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) FERNANDO	REGISTRO PROFISSIONAL DOUGLAS
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 150 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 30/06/2026 · término previsto 30/11/2026 · decorridos 97 de 153 dias (63%) · restam 56 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES PINTURA DO TTRO DA QUADRA			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,029 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

74%

Índice de conformidade

22

Itens avaliados (de 38)

35

Total de pontos (peso × nota)

1,591

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 15 ■ Ruim 1 ■ Péssimo 1

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	6	0	4
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	2	0	1
17 · Proteção contra queda	7	7	0	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	3	0	1
20 · Andaimos e plataformas	9	6	0	2
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	3	0	1

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · COLABORADORES NÃO UTILIZAM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Item da vistoria	4.5 — Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável) (NR-35.4.1)
Local	QUADRA
Risco	CRÍTICO
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	UTILIZAR EPI DISPONÍVEL
Prazo	05/10/2026
Responsável	LUCAS
Status	Concluída

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
8	Vestiários	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
23	Escadas	2	1 · Bom	2
24	Rampas	1	1 · Bom	1
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	3 · Ruim	6
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 22 itens · soma dos pesos 34				35

16 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 • PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 • PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 • Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores	NR-18.5.4 / NR-24.4	Satisfatório
7.4	Refeitório	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
16 • Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
16.2	Rampas	NR-18.15	Satisfatório
17 • Proteção contra queda			
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	NR-35 / NR-18.16	Satisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	NR-35.5	Sim
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.4	Guarda-corpo e rodapé	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo EQUIPE NÃO UTIIZA EPI. EQUIPQMENTO ESTA DIPONIBILIZADO NA OBRA	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 2 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

FERNANDO Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	LUCAS EMPREITEIRO Empreiteiro
---	-----------------------------------	----------------------------------

Gerado em 05/10/2026 13:58 a partir do formulário do painel (preenchido por FERNANDO , enviado em 2026-10-05 12:44). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.