

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **230**

2 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 230 — EE MARIA ANTONIETA MARTINS		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	CONTRATO FDE 70/00367/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 30/04/2026 · término previsto 30/12/2026 · decorridos 162 de 244 dias (66%) · restam 82 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Foro	REGULAR / ATENÇÃO	1,912	52%	1
08/10/2026	Fernando	Foro	REGULAR / ATENÇÃO	2,000	50%	2

**REGULAR /
ATENÇÃO**

situação na última vistoria (08/10/2026) · média ponderada **2,000** · evolução na semana: 1,912 → 2,000 (piorou)
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5.4 / NR-24.4
05/10/2026	7.4	Refeitório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO local FORNECIDO PELA ESCOLA	NR-18.5.3
05/10/2026	19.1	Movimentação e transporte de materiais Só um colaborador ,para taze o transporte de material	NR-18.17 / NR-11
05/10/2026	20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários Colaborador sem documentos	NR-35
05/10/2026	20.6	Análise de Risco (AR) da montagem Colaborador sem documentos	NR-35.4
05/10/2026	20.7	Permissão de Trabalho (PT) Colaborador sem documentos	NR-35.4.6
05/10/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Sem EPI , óculos de proteção	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
08/10/2026	4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco Sem treinamento	NR-06.6.1
08/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5 / NR-24

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/10/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5.4 / NR-24.4
08/10/2026	7.4	Refeitório A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5.3
08/10/2026	7.6	Cozinha A chave do banheiro fornecido pela escola,não está não está na Obra	NR-18.5.6
08/10/2026	8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10 Sem treinamento	NR-10.3
08/10/2026	8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista) Sem treinamento	NR-10.8
08/10/2026	20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários Não tem treinamento	NR-35
08/10/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Sem EPI	NR-06.6.1 / NR-06.7.1

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



05/10/2026 · Resíduos de obras

Item	9.1 — Demolições
Local	Pátio / telhado
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Retirar urgente
Prazo	05/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/10/2026 · Providenciar a chave

Item	7.2 — Vestiário para troca de roupa dos colaboradores
Local	Salas
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	—
Prazo	08/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/10/2026 · Reiterar restos de telhado que ficou na laje da escola

Item	9.1 — Demolições
Local	Telhado
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Retirar
Prazo	08/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

Fernando
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro

Gerado em 08/10/2026 17:19 · consolidado de 2 vistoria(s) do formulário do painel (230-muvjo0o2, 230-muzib0m9). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.