

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 01/10/2026 · 10:00
Obra: 287
Vistoria por: FERNANDO
código 287-mur1dkak

UNIDADE DE ENSINO 287 — EEPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Manutenção
CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001	PI 2026/01149	ORDEM DE SERVIÇO 05/00008/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO PEDRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA DEMOLIÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DOUGLAS	ENCARREGADO / PREPOSTO PEDRO	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) FERNANDO	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIZ	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 90 de 243 dias (37%) · restam 153 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Prazo da NC4 corrigido em 02/10: 10/10/2026 (formulário trazia 20026-10-10).			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,122 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

72%

Índice de conformidade

26

Itens avaliados (de 38)

55

Total de pontos (peso × nota)

2,115

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

4

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 19 ■ Péssimo 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	9	0	1
8 · Instalações elétricas	4	4	0	—
9 · Demolições	1	1	0	—
10 · Escavações, fundações e tubulões	4	4	0	—
11 · Carpintaria e armação de aço	7	3	0	4
12 · Estrutura de concreto	1	1	0	—
13 · Estruturas metálicas	2	1	0	1
20 · Andaimos e plataformas	9	7	0	2
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 14, 15, 16, 17, 18, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

NC 1 • FEITO NA SALA DO ELEVADOR

Item da vistoria	7.2 — Vestiário para troca de roupa dos colaboradores (NR-18.5.4 / NR-24.4)
Local	—
Risco	—
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta



NC 2 • PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA

Item da vistoria	7.4 — Refeitório (NR-18.5.3)
Local	—
Risco	—
Classificação	BAIXO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta

NC 3 • USO DE COPO COLETIVO

Item da vistoria	7.5.2 — Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade) (NR-24.6.3)
Local	MURO
Risco	—
Classificação	CRÍTICO · reincidente
Ação corretiva	—
Prazo	02/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento



NC 4 • PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFOME O ENGENHEIRO PEDE

Item da vistoria	9.1 — Demolições (NR-18.6)
Local	—
Risco	BAIXO
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	IMEDIATO
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
8	Vestiários	2	1 · Bom	2
9	Alojamento	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
12	Cozinha	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
14	Demolições	2	1 · Bom	2
15	Escavações	3	1 · Bom	3
16	Fundações - tubulão	3	1 · Bom	3
18	Armações de Aço	2	1 · Bom	2
19	Estrutura de Concreto	2	1 · Bom	2
20	Estrutura Metálica	3	1 · Bom	3
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 26 itens · soma dos pesos 49				55

12 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS			
ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores FEITO NA SALA DO ELEVADOR — ação: 10/10/2026	NR-18.5.4 / NR-24.4	Satisfatório
7.3	Alojamento	NR-18.5.5	Satisfatório
7.4	Refeitório PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA — ação: 10/10/2026	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.6	Cozinha	NR-18.5.6	Satisfatório
8 • Instalações elétricas			
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	NR-10.3	Sim
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 • Demolições			
9.1	Demolições PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFORME O ENGENHEIRO ORIENTA — ação: 10/10/2026	NR-18.6	Satisfatório
10 • Escavações, fundações e tubulões			
10.1.1	Escavações	NR-18.7	Satisfatório
10.1.2	Escoramentos executados	NR-18.7	Sim
10.2.1	Fundações / tubulões	NR-18.7	Satisfatório
10.2.2	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	NR-33	Sim
11 • Carpintaria e armação de aço			
11.2.1	Armação de aço — bancada	NR-18.9	Satisfatório
11.2.2	Armação de aço — cobertura	NR-18.9	Sim
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques	NR-18.9	Sim
12 • Estrutura de concreto			
12.1	Estrutura de concreto	NR-18.10	Satisfatório
13 • Estruturas metálicas			
13.1	Estruturas metálicas	NR-18.11	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.3	Rede elétrica próxima	NR-18.21	Não
20.4	Guarda-corpo e rodapé	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
20.8	Andaimos suspensos — projeto e ART	NR-18.18	Sim
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	NR-18.18 / NR-12	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

3 colaborador(es) (1 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 3 · ASO 3 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 02	EPI / UNIFORME ENTREGUE Não	ATIVIDADES DO DIA DEMOLIÇÃO DO MURO
ITENS DE SST OBSERVADOS N/A	PENDÊNCIAS N/A	

FERNANDO Responsável pela vistoria (SST)	LUIZ Engenheiro responsável	PEDRO Empreiteiro
---	--------------------------------	----------------------

Gerado em 02/10/2026 19:09 a partir do formulário do painel (preenchido por FERNANDO , enviado em 2026-10-02 14:06). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 06/10/2026 · 10:45
Obra: 287
Vistoria por: Fernando
código 287-muwqsdoz

UNIDADE DE ENSINO 287 — EEPFOL LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001	PI 2026/01149	ORDEM DE SERVIÇO 05/00008/26	CÓDIGO FDE —
EMPREENHEIRO PEDRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Demolição do muro	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Pedro	ENCARREGADO / PREPOSTO Pedro	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 95 de 243 dias (39%) · restam 148 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,463 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

63%

Índice de conformidade

24

Itens avaliados (de 38)

60

Total de pontos (peso × nota)

2,500

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 5 Bom 13 Ruim 5 Péssimo 1

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	1	7	2
8 · Instalações elétricas	4	4	0	—
10 · Escavações, fundações e tubulões	4	1	1	2
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	2	0	3
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	3	0	6
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE				
Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
12	Cozinha	2	3 · Ruim	6
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
15	Escavações	3	3 · Ruim	9
16	Fundações - tubulão	3	1 · Bom	3
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 · Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 · Bom	2
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 24 itens · soma dos pesos 41				60

14 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS			
ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não tem — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não tem — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Não tem — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
7.6	Cozinha Não tem — ação: Imediato	NR-18.5.6	Insatisfatório
8 · Instalações elétricas			
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	NR-10.3	Sim
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
10 · Escavações, fundações e tubulões			
10.1.2	Escoramentos executados Sem escorrimto — ação: Imediato	NR-18.7	Não
10.2.1	Fundações / tubulões	NR-18.7	Satisfatório
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 · Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
20 · Andaimos e plataformas			
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 1 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando	DOUGLAS	PEDRO
Responsável pela vistoria (SST)	Engenheiro responsável	Empreiteiro

Gerado em 06/10/2026 17:45 a partir do formulário do painel (preenchido por Fernando , enviado em 2026-10-06 13:56). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 08/10/2026 · 12:12
Obra: 287
Vistoria por: Fernando
código 287-muzokr4m

UNIDADE DE ENSINO 287 — EEPFOL LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001	PI 2026/01149	ORDEM DE SERVIÇO 05/00008/26	CÓDIGO FDE —
EMPREENTEIRO PEDRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Muro	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Pedro	ENCARREGADO / PREPOSTO Pedro	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 97 de 243 dias (40%) · restam 146 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,259 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

69%

Índice de conformidade

31

Itens avaliados (de 38)

68

Total de pontos (peso × nota)

2,194

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 6 ■ Bom 21 ■ Ruim 3 ■ Péssimo 1

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	2	6	2
8 · Instalações elétricas	4	3	0	1
9 · Demolições	1	1	0	—
11 · Carpintaria e armação de aço	7	4	0	3
13 · Estruturas metálicas	2	1	0	—
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	3	0	—
17 · Proteção contra queda	7	7	0	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	4	0	1
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	7	0	1
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 10, 12, 14, 15.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE				
Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	0 · Ótimo	0
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
14	Demolições	2	1 · Bom	2
17	Carpintaria	3	1 · Bom	3
18	Armações de Aço	2	1 · Bom	2
20	Estrutura Metálica	3	1 · Bom	3
23	Escadas	2	1 · Bom	2
24	Rampas	1	1 · Bom	1
25	Passarela	1	1 · Bom	1
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 · Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 · Bom	2
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 31 itens · soma dos pesos 54				68

7 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Utiliza escola — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 · Instalações elétricas			
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 · Demolições			
9.1	Demolições	NR-18.6	Satisfatório
11 · Carpintaria e armação de aço			
11.1.1	Carpintaria — proteção da serra circular	NR-18.8 / NR-12	Sim
11.1.3	Carpintaria — transmissões protegidas	NR-12	Sim
11.2.2	Armação de aço — cobertura	NR-18.9	Sim
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques	NR-18.9	Sim
13 · Estruturas metálicas			
13.2	Linhas elétricas próximas	NR-18.21	Não
16 · Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
16.2	Rampas	NR-18.15	Satisfatório
16.3	Passarelas	NR-18.15	Satisfatório
17 · Proteção contra queda			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	NR-35 / NR-18.16	Satisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	NR-35.5	Sim
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 • Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
20.8	Andaimos suspensos — projeto e ART	NR-18.18	Sim
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	NR-18.18 / NR-12	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 2 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando
Responsável pela vistoria (SST)

DOUGLAS
Engenheiro responsável

PEDRO
Empreiteiro