

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 01/10/2026 · 10:00
Obra: 287
Vistoria por: FERNANDO
código 287-mur1dkak

UNIDADE DE ENSINO 287 — EEPROF LAERT ALMEIDA SÃO BERNARDO		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Manutenção
CONTRATO FDE 05/00008/26-001-001	PI 2026/01149	ORDEM DE SERVIÇO 05/00008/26	CÓDIGO FDE —
EMPREENHEIRA / EMPREENHEIRO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS · empreiteiro PEDRO		FASE DA OBRA NA VISTORIA DEMOLIÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DOUGLAS	ENCARREGADO / PREPOSTO PEDRO	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) FERNANDO	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIZ	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 90 de 243 dias (37%) · restam 153 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Prazo da NC4 corrigido em 02/10: 10/10/2026 (formulário trazia 20026-10-10).			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,122 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

72%

Índice de conformidade

26

Itens avaliados (de 38)

55

Total de pontos (peso × nota)

2,115

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

4

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 5 Bom 19 Péssimo 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	9	0	1
8 · Instalações elétricas	4	4	0	—
9 · Demolições	1	1	0	—
10 · Escavações, fundações e tubulões	4	4	0	—
11 · Carpintaria e armação de aço	7	3	0	4
12 · Estrutura de concreto	1	1	0	—
13 · Estruturas metálicas	2	1	0	1
20 · Andaimos e plataformas	9	7	0	2
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 14, 15, 16, 17, 18, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

NC 1 • FEITO NA SALA DO ELEVADOR

Item da vistoria	7.2 — Vestiário para troca de roupa dos colaboradores (NR-18.5.4 / NR-24.4)
Local	—
Risco	—
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta



NC 2 • PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18,LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA

Item da vistoria	7.4 — Refeitório (NR-18.5.3)
Local	—
Risco	—
Classificação	BAIXO
Ação corretiva	—
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Aberta

NC 3 • USO DE COPO COLETIVO

Item da vistoria	7.5.2 — Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade) (NR-24.6.3)
Local	MURO
Risco	—
Classificação	CRÍTICO · reincidente
Ação corretiva	—
Prazo	02/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento



NC 4 • PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFOME O ENGENHEIRO PEDE

Item da vistoria	9.1 — Demolições (NR-18.6)
Local	—
Risco	BAIXO
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	IMEDIATO
Prazo	10/10/2026
Responsável	PEDRO
Status	Em andamento

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
8	Vestiários	2	1 · Bom	2
9	Alojamento	2	1 · Bom	2
10	Refeitório	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
12	Cozinha	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
14	Demolições	2	1 · Bom	2
15	Escavações	3	1 · Bom	3
16	Fundações - tubulão	3	1 · Bom	3
18	Armações de Aço	2	1 · Bom	2
19	Estrutura de Concreto	2	1 · Bom	2
20	Estrutura Metálica	3	1 · Bom	3
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 26 itens · soma dos pesos 49				55

12 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS			
ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores FEITO NA SALA DO ELEVADOR — ação: 10/10/2026	NR-18.5.4 / NR-24.4	Satisfatório
7.3	Alojamento	NR-18.5.5	Satisfatório
7.4	Refeitório PRECISA SEGUIR AS NORMAS CONFORME NR 18, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E LIMPEZA — ação: 10/10/2026	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.6	Cozinha	NR-18.5.6	Satisfatório
8 • Instalações elétricas			
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	NR-10.3	Sim
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 • Demolições			
9.1	Demolições PRECISA SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONFORME O ENGENHEIRO ORIENTA — ação: 10/10/2026	NR-18.6	Satisfatório
10 • Escavações, fundações e tubulões			
10.1.1	Escavações	NR-18.7	Satisfatório
10.1.2	Escoramentos executados	NR-18.7	Sim
10.2.1	Fundações / tubulões	NR-18.7	Satisfatório
10.2.2	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	NR-33	Sim
11 • Carpintaria e armação de aço			
11.2.1	Armação de aço — bancada	NR-18.9	Satisfatório
11.2.2	Armação de aço — cobertura	NR-18.9	Sim
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques	NR-18.9	Sim
12 • Estrutura de concreto			
12.1	Estrutura de concreto	NR-18.10	Satisfatório
13 • Estruturas metálicas			
13.1	Estruturas metálicas	NR-18.11	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.3	Rede elétrica próxima	NR-18.21	Não
20.4	Guarda-corpo e rodapé	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
20.8	Andaimos suspensos — projeto e ART	NR-18.18	Sim
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	NR-18.18 / NR-12	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

3 colaborador(es) (1 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 3 · ASO 3 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 02	EPI / UNIFORME ENTREGUE Não	ATIVIDADES DO DIA DEMOLIÇÃO DO MURO
ITENS DE SST OBSERVADOS N/A	PENDÊNCIAS N/A	

FERNANDO Responsável pela vistoria (SST)	LUIZ Engenheiro responsável	PEDRO Empreiteiro
---	--------------------------------	----------------------

Gerado em 02/10/2026 19:04 a partir do formulário do painel (preenchido por FERNANDO , enviado em 2026-10-02 14:06). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.