



RELATÓRIO TÉCNICO

VISTORIA HVAC

Edifício Horizonte - demonstração

CLIENTE

Cliente Exemplo - conteúdo fictício

ENDEREÇO

Endereço fictício, 100 - Cidade/UF

DATA DA VISTORIA

15/09/2026

VERSÃO

V01

DOCUMENTO DEMONSTRATIVO - CONTEÚDO FICTÍCIO - SEM VALOR TÉCNICO

Responsável técnico a validar

Responsável técnico

1. Identificação

Cliente	Cliente Exemplo - conteúdo fictício
Empreendimento	Edifício Horizonte - demonstração
Endereço	Endereço fictício, 100 - Cidade/UF
Data	15/09/2026
Inspetor	Engenheiro de Demonstração
Responsável técnico	Responsável técnico a validar
Proposta / contrato	PROP-EXEMPLO-001
Tipo de inspeção	Vistoria visual e documental - exemplo

2. Objetivo e finalidade

Demonstrar o fluxo de registro de uma vistoria HVAC visual e documental.

3. Escopo

Casa de máquinas e Chiller 01, exclusivamente para demonstração do aplicativo.

4. Metodologia

Exemplo de levantamento visual e documental. Nenhum ensaio, medição ou avaliação real foi realizado.

5. Limitações da inspeção

Demonstração sem valor técnico. Não representa vistoria, laudo, diagnóstico ou conclusão sobre equipamento real.

- Casa de Máquinas - EXEMPLO: Sem inspeção real.
- Casa de Máquinas - EXEMPLO / Chiller 01: Não houve acesso interno, teste ou medição.

6. Locais e equipamentos inspecionados

Local	Equipamento	Tipo	Estado
Casa de Máquinas - EXEMPLO	Chiller 01	Chiller	Operando

7. Resumo quantitativo

Classificação	Quantidade
Critérios conformes	2
Critérios não conformes	2
Critérios não aplicáveis	1
Critérios não inspecionados	1
Ocorrências registradas	2
Fotografias	2

Itens não inspecionados não foram considerados conformes.

8. Não conformidades

NC-001	Sinais visíveis de corrosão - EXEMPLO Casa de Máquinas - EXEMPLO / Chiller 01
CONSTATAÇÃO	
[EXEMPLO] Foram observadas áreas de alteração superficial na parte inferior da carenagem do Chiller 01.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
[EXEMPLO SUJEITO À VALIDAÇÃO] Foram observadas alterações superficiais compatíveis visualmente com processo de oxidação em região acessível do equipamento.	
RECOMENDAÇÃO	
[EXEMPLO SUJEITO À VALIDAÇÃO] Avaliar a extensão da condição, identificar a causa e definir tratamento compatível com o equipamento e o ambiente.	
CRITICIDADE CONFIRMADA	
Média - confirmação apenas demonstrativa	
REFERÊNCIAS COM APLICABILIDADE CONFIRMADA	
Nenhuma referência confirmada.	
NC-002	Dano visual no isolamento térmico - EXEMPLO Casa de Máquinas - EXEMPLO / Chiller 01
CONSTATAÇÃO	
[EXEMPLO] Foi observada descontinuidade aparente no revestimento externo do isolamento em trecho associado ao equipamento.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
[EXEMPLO SUJEITO À VALIDAÇÃO] Foi observada descontinuidade aparente no revestimento externo do isolamento térmico em trecho acessível.	
RECOMENDAÇÃO	
[EXEMPLO SUJEITO À VALIDAÇÃO] Inspecionar o trecho, verificar a condição do isolamento e executar o reparo tecnicamente aplicável.	
CRITICIDADE CONFIRMADA	
Não confirmada	
REFERÊNCIAS COM APLICABILIDADE CONFIRMADA	
Nenhuma referência confirmada.	

9. Registro fotográfico

NC-001 - Sinais visíveis de corrosão - EXEMPLO




Figura 1 - Figura demonstrativa - sinais visuais simulados de corrosão no Chiller 01.

NC-002 - Dano visual no isolamento térmico - EXEMPLO



Figura 2 - Figura demonstrativa - dano simulado no revestimento do isolamento térmico.

10. Observações gerais

Todos os dados, condições e imagens desta vistoria são fictícios.

11. Conclusão

CONCLUSÃO DEMONSTRATIVA: este conteúdo existe apenas para validar o funcionamento do aplicativo e deve ser substituído por conclusão elaborada pelo responsável técnico.

Anexo A - Rastreabilidade do checklist

Casa de Máquinas - EXEMPLO / Chiller 01

Checklist visual e documental - Chiller (exemplo)

Critério	Estado	Observação
Identificação do equipamento presente e legível.	Conforme	-
Equipamento sem sinais visíveis de corrosão.	Não conforme	-
Tubulações sem vazamentos aparentes.	Conforme	-
Isolamento térmico em condições adequadas.	Não conforme	-
Área de acesso para manutenção desobstruída.	Não aplicável	Exemplo: acesso lateral não integra o escopo demonstrativo.
Documentação de manutenção disponibilizada para consulta.	Não inspecionado	Documentação não disponibilizada no cenário demonstrativo.